PEBA NOVI CITTÀ RAGGIUNGIBILE

PEBA

MAPPATURA BARRIERE ED ANALISI DEI DATI

FASCICOLO A
TAVOLE
STATO DELLA PAVIMENTAZIONE + CRITICITA'

IL SINDACO — Rocchino MULIERE

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA — Gian Filippo CASANOVA

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO — Arch. Dario GRASSI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO — Arch. Giacomo TOFALO

IL TECNICO INCARICATO — Arch. Fabrizio FURIA

con la collaborazione di — Arch. Fiorenza TENTO

Arch. Erica FESTUCCIA

Novi Ligure, dicembre 2025

LEGENDA

Marciapiedi

- accessibilità buona
- accessibilità limitata
- accessibilità nulla

Attraversamenti

- accessibilità buona
- accessibilità limitata
- accessibilità nulla

Strade

- accessibilità buona
- accessibilità limitata
- accessibilità nulla

Scale

100

Criticità

PEBA 2024-2027

STATO PAVIMENTAZIONE + CRITICITA'

COMUNE DI NOVI LIGURE
SETTORE TECNICO

Casa de Benedetto


COMUNE DI NOVI LIGURE
SETTORE TECNICO

Sindaco — Rocchino MULIERE
Assessore all'urbanistica — Gian Filippo CASANOVA
Dirigente settore tecnico — Arch. Dario GRASSI
Responsabile del servizio governo del territorio — Arch. Giacomo TOFALO

PEBA NOVI CITTÀ RAGGIUNGIBILE

Tecnico incaricato — Arch. Fabrizio FURIA
Con la collaborazione di — Arch. Fiorenza TENTO
Arch. Erica FESTUCCIA
Livio AVALLE

PEBA 2024-2027
TAV. 1A scala 1:2000
STATO PAVIMENTAZIONE + CRITICITA'



COMUNE DI NOVI LIGURE
SETTORE TECNICO

Sindaco	Rocchino MULIERE	Tecnico incaricato	Arch. Fabrizio FURIA
Assessore all'urbanistica	Gian Filippo CASANOVA	Con la collaborazione di	Arch. Fiorenza TENTO
Dirigente settore tecnico	Arch. Dario GRASSI		Arch. Erica FESTUCCIA
Responsabile del servizio governo del territorio	Arch. Giacomo TOFALO		Livio AVALLE

PEBA NOVI CONNETTE RAGGIUNGIBILE

PEBA 2024-2027
TAV. 2A scala 1:2000
STATO PAVIMENTAZIONE + CRITICITA'

Casa de Negri

VIA BRUXELLES

VIA ISOLA

VIA SAN MARZIANO

VIA ATTAVIO DI LIBRO

VIA ISOLA PELTRO

VIA


COMUNE DI NOVI LIGURE
SETTORE TECNICO

Sindaco	Rocchino MULIERE
Assessore all'urbanistica	Gian Filippo CASANOVA
Dirigente settore tecnico	Arch. Dario GRASSI
Responsabile del servizio governo del territorio	Arch. Giacomo TOFALO

PEBA NOVI CITTÀ RAGGIUNGIBILE

Tecnico incaricato	Arch. Fabrizio FURIA
Con la collaborazione di	Arch. Fiorenza TENTO
	Arch. Erica FESTUCCIA
	Livio AVALLE

PEBA 2024-2027
TAV. 3A scala 1:2000
STATO PAVIMENTAZIONE + CRITICITA'




COMUNE DI NOVI LIGURE
SETTORE TECNICO

Sindaco	Rocchino MULIERE
Assessore all'urbanistica	Gian Filippo CASANOVA
Dirigente settore tecnico	Arch. Dario GRASSI
Responsabile del servizio governo del territorio	Arch. Giacomo TOFALO

PEBA NOVI RAGGIUNGIBILE

Tecnico incaricato	Arch. Fabrizio FURIA
Con la collaborazione di	Arch. Fiorenza TENTO
	Arch. Erica FESTUCCIA
	Livio AVALLE

PEBA 2024-2027
TAV. 4A scala 1:2000
STATO PAVIMENTAZIONE + CRITICITA'



COMUNE DI NOVI LIGURE SETTORE TECNICO	Sindaco Assessore all'urbanistica Dirigente settore tecnico Responsabile del servizio governo del territorio	Rocchino MULIERE Gian Filippo CASANOVA Arch. Dario GRASSI Arch. Giacomo TOFALO	PEBA NOVI CITTÀ RAGGIUNGIBILE	Tecnico incaricato Con la collaborazione di	Arch. Fabrizio FURIA Arch. Fiorenza TENTO Arch. Erica FESTUCCIA Livio AVALLE

PEBA 2024-2027
TAV. 5A scala 1:2000
STATO PAVIMENTAZIONE + CRITICITA'




COMUNE DI NOVI LIGURE SETTORE TECNICO	Sindaco Assessore all'urbanistica Dirigente settore tecnico Responsabile del servizio governo del territorio	Rocchino MULIERE Gian Filippo CASANOVA Arch. Dario GRASSI Arch. Giacomo TOFALO	PEBA NOVI CITTÀ RAGGIUNGIBILE	Tecnico incaricato Con la collaborazione di	Arch. Fabrizio FURIA Arch. Fiorenza TENTO Arch. Erica FESTUCCIA Livio AVALLE

PEBA 2024-2027
TAV. 6A scala 1:2000
STATO PAVIMENTAZIONE + CRITICITA'



COMUNE DI NOVI LIGURE SETTORE TECNICO	Sindaco Assessore all'urbanistica Dirigente settore tecnico Responsabile del servizio governo del territorio	Rocchino MULIERE Gian Filippo CASANOVA Arch. Dario GRASSI Arch. Giacomo TOFALO	PEBA NOVI CITTÀ RAGGIUNGIBILE	Tecnico incaricato Con la collaborazione di	Arch. Fabrizio FURIA Arch. Fiorenza TENTO Arch. Erica FESTUCCIA Livio AVALLE

PEBA 2024-2027
TAV. 7A scala 1:2000
STATO PAVIMENTAZIONE + CRITICITA'




COMUNE DI NOVI LIGURE
SETTORE TECNICO

Sindaco	Rocchino MULIERE	Tecnico incaricato	Arch. Fabrizio FURIA
Assessore all'urbanistica	Gian Filippo CASANOVA	Con la collaborazione di	Arch. Fiorenza TENTO
Dirigente settore tecnico	Arch. Dario GRASSI		Arch. Erica FESTUCCIA
Responsabile del servizio governo del territorio	Arch. Giacomo TOFALO		Livio AVALLE

PEBA NOVI CITTÀ RAGGIUNGIBILE

PEBA 2024-2027
TAV. 8A scala 1:2000
STATO PAVIMENTAZIONE + CRITICITA'




COMUNE DI NOVI LIGURE
SETTORE TECNICO

Sindaco	Rocchino MULIERE
Assessore all'urbanistica	Gian Filippo CASANOVA
Dirigente settore tecnico	Arch. Dario GRASSI
Responsabile del servizio governo del territorio	Arch. Giacomo TOFALO

PEBA NOVI CITTÀ RAGGIUNGIBILE

Tecnico incaricato	Arch. Fabrizio FURIA
Con la collaborazione di	Arch. Fiorenza TENTO
	Arch. Erica FESTUCCIA
	Livio AVALLE

PEBA 2024-2027
TAV. 9A scala 1:2000
STATO PAVIMENTAZIONE + CRITICITA'




COMUNE DI NOVI LIGURE
SETTORE TECNICO

Sindaco	Rocchino MULIERE
Assessore all'urbanistica	Gian Filippo CASANOVA
Dirigente settore tecnico	Arch. Dario GRASSI
Responsabile del servizio governo del territorio	Arch. Giacomo TOFALO

PEBA NOVI RAGGIUNGIBILE


Tecnico incaricato	Arch. Fabrizio FURIA
Con la collaborazione di	Arch. Fiorenza TENTO
	Arch. Erica FESTUCCIA
	Livio AVALLE

PEBA 2024-2027
TAV. 10A scala 1:2000
STATO PAVIMENTAZIONE + CRITICITA'




COMUNE DI NOVI LIGURE SETTORE TECNICO	Sindaco Assessore all'urbanistica Dirigente settore tecnico Responsabile del servizio governo del territorio	Rocchino MULIERE Gian Filippo CASANOVA Arch. Dario GRASSI Arch. Giacomo TOFALO	PEBA NOVI CITTÀ RAGGIUNGIBILE	Tecnico incaricato Con la collaborazione di	Arch. Fabrizio FURIA Arch. Fiorenza TENTO Arch. Erica FESTUCCIA Livio AVALLE

PEBA 2024-2027
TAV. 11A scala 1:2000
STATO PAVIMENTAZIONE + CRITICITA'



COMUNE DI NOVI LIGURE SETTORE TECNICO	Sindaco Assessore all'urbanistica Dirigente settore tecnico Responsabile del servizio governo del territorio	Rocchino MULIERE Gian Filippo CASANOVA Arch. Dario GRASSI Arch. Giacomo TOFALO	PEBA NOVI CITTÀ RAGGIUNGIBILE	Tecnico incaricato Con la collaborazione di	Arch. Fabrizio FURIA Arch. Fiorenza TENTO Arch. Erica FESTUCCIA Livio AVALLE

PEBA 2024-2027
TAV. 12A scala 1:2000
STATO PAVIMENTAZIONE + CRITICITA'




COMUNE DI NOVI LIGURE
SETTORE TECNICO

Sindaco	Rocchino MULIERE
Assessore all'urbanistica	Gian Filippo CASANOVA
Dirigente settore tecnico	Arch. Dario GRASSI
Responsabile del servizio governo del territorio	Arch. Giacomo TOFALO

PEBA NOVI CITTÀ RAGGIUNGIBILE


Tecnico incaricato	Arch. Fabrizio FURIA
Con la collaborazione di	Arch. Fiorenza TENTO
	Arch. Erica FESTUCCIA
	Livio AVALLE

PEBA 2024-2027
TAV. 13A scala 1:2000
STATO PAVIMENTAZIONE + CRITICITA'




COMUNE DI NOVI LIGURE SETTORE TECNICO	Sindaco Assessore all'urbanistica Dirigente settore tecnico Responsabile del servizio governo del territorio	Rocchino MULIERE Gian Filippo CASANOVA Arch. Dario GRASSI Arch. Giacomo TOFALO	PEBA NOVI CITTÀ RAGGIUNGIBILE	Tecnico incaricato Con la collaborazione di	Arch. Fabrizio FURIA Arch. Fiorenza TENTO Arch. Erica FESTUCCIA Livio AVALLE

PEBA 2024-2027
TAV. 14A scala 1:2000
STATO PAVIMENTAZIONE + CRITICITA'




COMUNE DI NOVI LIGURE SETTORE TECNICO	Sindaco Assessore all'urbanistica Dirigente settore tecnico Responsabile del servizio governo del territorio	Rocchino MULIERE Gian Filippo CASANOVA Arch. Dario GRASSI Arch. Giacomo TOFALO	PEBA NOVI RAGGIUNGIBILE	Tecnico incaricato Con la collaborazione di	Arch. Fabrizio FURIA Arch. Fiorenza TENTO Arch. Erica FESTUCCIA Livio AVALLE

PEBA 2024-2027
TAV. 15A scala 1:2000
STATO PAVIMENTAZIONE + CRITICITA'



COMUNE DI NOVI LIGURE SETTORE TECNICO	Sindaco Assessore all'urbanistica Dirigente settore tecnico Responsabile del servizio governo del territorio	Rocchino MULIERE Gian Filippo CASANOVA Arch. Dario GRASSI Arch. Giacomo TOFALO	PEBA NOVI CITTÀ RAGGIUNGIBILE	Tecnico incaricato Con la collaborazione di	Arch. Fabrizio FURIA Arch. Fiorenza TENTO Arch. Erica FESTUCCIA Livio AVALLE

PEBA 2024-2027
TAV. 16A scala 1:2000
STATO PAVIMENTAZIONE + CRITICITA'



COMUNE DI NOVI LIGURE SETTORE TECNICO	Sindaco Assessore all'urbanistica Dirigente settore tecnico Responsabile del servizio governo del territorio	Rocchino MULIERE Gian Filippo CASANOVA Arch. Dario GRASSI Arch. Giacomo TOFALO	PEBA NOVI CITTÀ RAGGIUNGIBILE	Tecnico incaricato Con la collaborazione di	Arch. Fabrizio FURIA Arch. Fiorenza TENTO Arch. Erica FESTUCCIA Livio AVALLE

PEBA 2024-2027
TAV. 17A scala 1:2000
STATO PAVIMENTAZIONE + CRITICITA'



COMUNE DI NOVI LIGURE SETTORE TECNICO	Sindaco Assessore all'urbanistica Dirigente settore tecnico Responsabile del servizio governo del territorio	Rocchino MULIERE Gian Filippo CASANOVA Arch. Dario GRASSI Arch. Giacomo TOFALO	PEBA NOVI CITTÀ RAGGIUNGIBILE	Tecnico incaricato Con la collaborazione di	Arch. Fabrizio FURIA Arch. Fiorenza TENTO Arch. Erica FESTUCCIA Livio AVALLE

PEBA 2024-2027
TAV. 18A scala 1:2000
STATO PAVIMENTAZIONE + CRITICITA'

Casa Morella

Casa Morella

Casa Vallone

Cascina Sobrera

VIA VERNEGGIO

VIA IBOSCOCOLLO

STRADA DELLA TUAR

VIA LEVANTE

VIA LEVANTE

COMUNE DI NOVI LIGURE SETTORE TECNICO	Sindaco Assessore all'urbanistica Dirigente settore tecnico Responsabile del servizio governo del territorio	Rocchino MULIERE Gian Filippo CASANOVA Arch. Dario GRASSI Arch. Giacomo TOFALO	PEBA NOVI CITTÀ RAGGIUNGIBILE	Tecnico incaricato Con la collaborazione di	Arch. Fabrizio FURIA Arch. Fiorenza TENTO Arch. Erica FESTUCCIA Livio AVALLE

PEBA 2024-2027
TAV. 19A scala 1:2000
STATO PAVIMENTAZIONE + CRITICITA'

Città di Novi Ligure

SCHEDA DI DETTAGLIO: 100


Localizzazione: Via dei Mille

RILIEVO



Criticità: 10C_Segnaletica orizzontale parcheggio disabili mancante o da ripristinare

PROGETTO



SCHEDA 4A-1_ PARCHEGGI RISERVATI
Riferimento Catalogo delle buone partiche

Città di Novi Ligure

SCHEDA DI DETTAGLIO: 101


Localizzazione: Via Dominio

RILIEVO



Criticità: 10C_Segnaletica orizzontale parcheggio disabili mancante o da ripristinare

PROGETTO



SCHEDA 4A-1_ PARCHEGGI RISERVATI
Riferimento Catalogo delle buone partiche

Città di Novi Ligure

SCHEDA DI DETTAGLIO: 102


Localizzazione: Via Guglielmo Marconi

RILIEVO



Criticità: 10C_Segnaletica orizzontale parcheggio disabili mancante o da ripristinare

PROGETTO



SCHEDA 4A-1_ PARCHEGGI RISERVATI
Riferimento Catalogo delle buone partiche

Città di Novi Ligure

SCHEDA DI DETTAGLIO: 103


Localizzazione: Via Guglielmo Marconi

RILIEVO



Criticità: 10C_Segnaletica orizzontale parcheggio disabili mancante o da ripristinare

PROGETTO



SCHEDA 4A-2_ PARCHEGGI RISERVATI
Riferimento Catalogo delle buone partiche

Città di Novi Ligure

SCHEDA DI DETTAGLIO: 104


Localizzazione: Via Antonio Gramsci

RILIEVO



Criticità: 10C_Segnaletica orizzontale parcheggio disabili mancante o da ripristinare

PROGETTO



SCHEDA 4A-2_ PARCHEGGI RISERVATI
Riferimento Catalogo delle buone partiche

Città di Novi Ligure

SCHEDA DI DETTAGLIO: 105


Localizzazione: Piazza Giacomo Matteotti

RILIEVO



Criticità: 10C_Segnaletica orizzontale parcheggio disabili mancante o da ripristinare

PROGETTO



SCHEDA 4A-3_ PARCHEGGI RISERVATI
Riferimento Catalogo delle buone partiche

Città di Novi Ligure

SCHEDA DI DETTAGLIO: 106


Localizzazione: Piazza XXVII Aprile

RILIEVO



Criticità: 10C_Segnaletica orizzontale parcheggio disabili mancante o da ripristinare

PROGETTO



SCHEDA 4A-2_ PARCHEGGI RISERVATI
Riferimento Catalogo delle buone partiche

Città di Novi Ligure

SCHEDA DI DETTAGLIO: 107


Localizzazione: Via Guglielmo Marconi

RILIEVO



Criticità: 11C_Parcheggio autorizzato che invade il marciapiede pedonale

PROGETTO



SCHEDA 4A-2_ PARCHEGGI RISERVATI
Riferimento Catalogo delle buone partiche

Città di Novi Ligure

SCHEDA DI DETTAGLIO: 108


Localizzazione: Via Urbano Rattazzi

RILIEVO



Criticità: 12C_Griglia di scolo dissestata

PROGETTO



SCHEDA 1E-1_ PERCORSI
Riferimento Catalogo delle buone partiche

Città di Novi Ligure

SCHEDA DI DETTAGLIO: 109


Localizzazione: Corso Romualdo Marenco

RILIEVO



Criticità: 12C_Griglia di scolo dissestata

PROGETTO



SCHEDA 1E-1_ PERCORSI
Riferimento Catalogo delle buone partiche

Città di Novi Ligure

SCHEDA DI DETTAGLIO: 110


Localizzazione: Corso Italia

RILIEVO



Criticità: 12C_Griglia di scolo dissestata

PROGETTO



SCHEDA 1E-1_ PERCORSI
Riferimento Catalogo delle buone partiche

Città di Novi Ligure

SCHEDA DI DETTAGLIO: 111


Localizzazione: Viale dei Campionissimi

RILIEVO



Criticità: 13C_Presenza di oggetti ingombranti sul percorso

PROGETTO



SCHEDA 1G-1_ PERCORSI
Riferimento Catalogo delle buone partiche

Città di Novi Ligure

SCHEDA DI DETTAGLIO: 112


Localizzazione: Via Urbano Rattazzi

RILIEVO



Criticità: 13C_Presenza di oggetti ingombranti sul percorso

PROGETTO



SCHEDA 1G-1_ PERCORSI
Riferimento Catalogo delle buone partiche

Città di Novi Ligure

SCHEDA DI DETTAGLIO: 113


Localizzazione: Corso Piave

RILIEVO



Criticità: 13C_Presenza di oggetti ingombranti sul percorso

PROGETTO



SCHEDA 1G-1_ PERCORSI
Riferimento Catalogo delle buone partiche

Città di Novi Ligure

SCHEDA DI DETTAGLIO: 114


Localizzazione: Via Pietro Mascagni

RILIEVO



Criticità: 14C_Presenza di pali della luce che riducono il passaggio del marciapiede

PROGETTO



SCHEDA 1B-1_ PERCORSI
Riferimento Catalogo delle buone partiche

Città di Novi Ligure

SCHEDA DI DETTAGLIO: 115


Localizzazione: Via Stefano Canzio

RILIEVO



Criticità: 15C_Presenza di bocche di lupo pericolose sul marciapiede pedonale non segnalate

PROGETTO



SCHEDA 1B-1_ PERCORSI
Riferimento Catalogo delle buone partiche

Città di Novi Ligure

SCHEDA DI DETTAGLIO: 116


Localizzazione: Via dei Mille

RILIEVO



Criticità: 16C_Presenza di banchina con diversi dislivelli non segnalati

PROGETTO



SCHEDA 1B-1_ PERCORSI
Riferimento Catalogo delle buone partiche

Città di Novi Ligure

SCHEDA DI DETTAGLIO: 117


Localizzazione: Via dei Mille

RILIEVO



Criticità: 16C_Presenza di banchina con diversi dislivelli non segnalati

PROGETTO



SCHEDA 1B-1_ PERCORSI
Riferimento Catalogo delle buone partiche