PEBA NOVI CITTÀ RAGGIUNGIBILE

PEBA

MAPPATURA BARRIERE ED ANALISI DEI DATI

FASCICOLO SCHEDE DI RILIEVO PER L'ACCESSIBILITA' DEGLI EDIFICI

IL SINDACO — Rocchino MULIERE

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA — Gian Filippo CASANOVA

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO — Arch. Dario GRASSI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO — Arch. Giacomo TOFALO

IL TECNICO INCARICATO — Arch. Fabrizio FURIA

con la collaborazione di — Arch. Fiorenza TENTO

Arch. Erica FESTUCCIA

Novi Ligure, dicembre 2025

ANALISI ACCESSIBILITA' EDIFICI

N°	ACCESSIBILITÀ	Sezione A - DISABILITA' MOTORIE	Sezione A- 1. Accesso edificio	Sezione B - DISABILITA' SENSORIALI	Sezione C - ACCESSIBILITA' EQUIVALENTE E SOLUZIONI COMPENSATIVE	DENOMINAZIONE	DESTINAZIONE D'USO	UBICAZIONE
1	24	24	6	0	0	ALL SEASON	CIRCOLO SPORTIVO - BAR	VIALE PINAN CICHERO 37
2	28	27	9	0	1	SCUOLA MATERNA AQUILONE C/O ISOLA DEI BAMBINI	SCOLASTICO	VIA PINAN CHICHERO
3	18	17	7	0	1	ASILO NIDO GIRASOLE	SCOLASTICO	VIA ROBOTTI
4	27	26	8	0	1	BIBLIOTECA	ISTITUZIONALE	VIA MARCONI 66
5	22	22	6	0	0	BOCCIODROMO	SPORT	VIALE PINAN CICHERO
6	28	19	9	0	0	CAMPO RUGBY	SPORT	VIA ROMITA
7	17	17	7	0	0	CANILE	ISTITUZIONALE	ZONA CIPIAN LOCALITA' LA TUARA
8	42	30	10	1	1	CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO (EX COLONIA SOLARE)	SERVIZI	VIA ONETO
9	28	28	10	0	0	CENTRO FIERISTICO	SERVIZI	VIALE DEI CAMPIONISSIMI
10	25	17	8	0	0	CIMITERO MERELLA	ISTITUZIONALE	FRAZIONE MERELLA
11	16	16	8	0	0	CIMITERO URBANO	ISTITUZIONALE	VIA BIXIO
12	26	24	7	1	1	PALAZZO DELLEPIANE SEDE PALAZZO COMUNALE	ISTITUZIONALE	VIA GRAMSCI 11
13	29	28	10	0	1	C.S.P. GIARDINI GARIBALDI	SERVIZI	PIAZZALE PARTIGIANI
14	26	24	8	0	0	INFORMAGIOVANI (a fianco Asilo Aquilone)	SCOLASTICO	VIA PINAN CHICHERO
15	22	22	6	0	0	MAGLIETTO	MUSEALE	STRADA CUNIOLO 40
16	17	17	7	0	0	MEDICINA DELLO SPORT (dietro Informagiovani)	SERVIZI	VIA PINAN CICHERO
17	28	28	10	0	0	MUSEO DEI CAMPIONISSIMI	MUSEALE	VIALE DEI CAMPIONISSIMI
18	22	22	6	0	0	PALAZZETTO DELLO SPORT	SPORT	VIALE PINAN CICHERO 32 ESP.A
19	32	24	8	0	0	PALAZZO LUCEDIO (CENTRO ANZIANI e ASSOCIAZIONI VOLONT.)	SERVIZI	VIA VERDI 138
20	39	28	10	1	0	PALAZZO PALLAVICINI SEDE PALAZZO COMUNALE	ISTITUZIONALE	VIA PAOLO GIACOMETTI 22
21	28	19	9	0	0	PALESTRA VIA RATTAZZI	SPORT	VIA RATTAZZI 7
22	25	25	7	0	0	PATTINODROMO	SPORT	VIALE PINAN CICHERO
23	29	28	10	0	1	PISCINA COMUNALE	SPORT	VIA ROSSELLI 2
24	21	20	10	0	1	SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO	SCOLASTICO	VIA IV NOVEMBRE
25	29	19	9	0	1	SCUOLA MATERNA BUOZZI	SCOLASTICO	VIA BUOZZI
26	11	10	1	0	1	SCUOLA DORIA - VIALE PINAN CICHERO P1	SCOLASTICO	VIALE PINAN CICHERO 18
27	26	25	5	0	1	SCUOLA DORIA - viale Saffi	SCOLASTICO	VIALE SAFFI 51
28	25	24	10	0	1	SCUOLA ELEMENTARE ZUCCA	SCOLASTICO	VIA VERDI 113
29	15	14	4	0	1	SCUOLA MATERNA GARIBALDI 1	SCOLASTICO	VIALE SAFFI 44/PIAZZALE DEI PARTIGIANI
30	29	28	10	0	1	SCUOLA ELEMENTARE MARTIRI DELLA BENEDICTA (NUOVA SED	SCOLASTICO	VIA URBANO RATTAZZI 15
31	29	19	9	0	1	SCUOLA MATERNA G3-BOCCARDO	SCOLASTICO	VIA TERRACINI
32	31	23	7	0	1	SCUOLA MATERNA PIEVE	SCOLASTICO	PIAZZALE PIEVE 5
33	22	21	3	0	1	SCUOLA MATERNA SOLFERINO	SCOLASTICO	VIA SOLFERINO N. 26
34	40	28	10	1	1	SCUOLA MEDIA INFERIORE BOCCARDO	SCOLASTICO	VIA FERRANDO SCRIVIA 24
35	30	28	9	1	1	SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI	SCOLASTICO	CORSO ITALIA 56
36	27	26	8	0	1	SCUOLA ELEMENTARE RODARI P0	SCOLASTICO	VIALE PINAN CICHERO 18
37	28	18	10	0	0	STADIO GIRARDENGO	SPORT	PIAZZA U.S. NOVESE 1921/1922 N. 1
38	29	28	10	0	1	TEATRO PAOLO GIACOMETTI	TURISTICO-RICETTIVO	CORSO PIAVE 2
39	24	22	7	1	1	TEATRO ROMUALDO MARENCO	TURISTICO-RICETTIVO	VIA GIRARDENGO 48
40	39	28	10	1	0	VILLETTA EX PROP ZUCCA	SERVIZI	VIA VERDI 115

Scheda di Rilievo per l'Accessibilità degli Edifici Pubblici

PEBA – Comune di Novi Ligure

N°1

DATI GENERALI

- **Edificio / Struttura:** ALL SEASON
- **Indirizzo:** VIALE PINAN CICHERO 37
- **Tipologia (scuola, municipio, biblioteca, ecc.):** CIRCOLO SPORTIVO

SEZIONE A. DISABILITÀ MOTORIE

1. ACCESSO ALL'EDIFICIO

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A1	Percorso esterno accessibile	X Sì □ No	1
A2	Rampa presente e conforme (pendenza ≤8%)	□ Sì X No – Pendenza: ___%	2
A3	Ascensore o montascale accessibile	X Sì □ No – Note: montascale	2
A4	Ingresso principale accessibile	X Sì □ No – Note: marciapiede H 5 cm	1
A5	Presenza di parcheggio riservato ai disabili	□ Sì X No	0

Note:

2. SPAZI INTERNI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A6	Corridoi ≥ 90 cm	X Sì □ No	2
A7	Porte ≥ 75 cm	X Tutte □ Parziali □ Nessuna	2
A8	Pavimentazione percorribile	X Sì □ No	2
A9	Arredi che non consentono la manovra con la carrozzina	□ Sì X No	2
A10	Ascensore, montascale accessibile o rampe	□ Sì X No – Note: non serve	2

Note:

---

3. SERVIZI IGIENICI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A11	WC accessibile	X Sì □ No	2
A12	Spazio di manovra WC ≥150 cm	X Sì □ No	2
A13	Maniglioni presenti e posizionati correttamente	X Sì □ No	2
A14	Lavabo accessibile	X Sì □ No	2
A15	Specchio inclinato o a tutta altezza	□ Sì X No	0

Note: 1 bagno disabile

Totale Punteggio Sezione A (0–30): 24/30

SEZIONE B. DISABILITÀ SENSORIALI (VISIVE E UDITIVE)

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
B1	Segnaletica interna leggibile/tattile	□ Presente X Assente	0
B2	Informazioni in Braille o mappe tattili	□ Sì X No	0
B3	Percorsi guida tattili o sensoriali	□ Sì X No	0
B4	Cartellonistica ad alto contrasto	□ Sì X No	0
B5	Sistema di chiamata acustico/visivo	□ Sì X No	0
B6	Allarme con segnalazione visiva	□ Sì X No	0
B7	Supporti informativi alternativi (es. LIS, audio-guide)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione B (0–14): 0/14

SEZIONE C. ACCESSIBILITA' EQUIVALENTE E SOLUZIONI COMPENSATIVE

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
C1	Presenza di percorsi o mappe digitali accessibili	□ Sì X No	0
C2	Presenza di soluzioni alternative efficaci (es. guida umana, percorsi virtuali)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione C (0–4): 0/4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ACCESSIBILITA'

- **Punteggio totale ottenuto: 24/48 punti**
- **Giudizio finale:**

  □ 0–15 = Non accessibile
  X 16–30 = Parzialmente accessibile
  □ 31–48 = Completamente accessibile

Legenda punteggi (per ogni voce):

- 0 = Assente o non conforme
- 1 = Presente ma con criticità
- 2 = Presente e conforme alle normative

- **Data del sopralluogo:** 18/06/2025

Scheda di Rilievo per l'Accessibilità degli Edifici Pubblici

PEBA – Comune di Novi Ligure

N°2

DATI GENERALI

- **Edificio / Struttura:** ASILO AQUILONE
- **Indirizzo:** VIA FRANCESCO CRISPI 20
- **Tipologia (scuola, municipio, biblioteca, ecc.):** ASILO

SEZIONE A. DISABILITÀ MOTORIE

1. ACCESSO ALL'EDIFICIO

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A1	Percorso esterno accessibile	X Sì □ No	2
A2	Rampa presente e conforme (pendenza ≤8%)	□ Sì X No – Pendenza: ___%	2
A3	Ascensore o montascale accessibile	□ Sì X No – Note: non serve	2
A4	Ingresso principale accessibile	X Sì □ No Note: piccola rampa in erba	1
A5	Presenza di parcheggio riservato ai disabili	X Sì □ No	2

Note:

2. SPAZI INTERNI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A6	Corridoi ≥ 90 cm	X Sì □ No	2
A7	Porte ≥ 75 cm	X Tutte □ Parziali □ Nessuna	2
A8	Pavimentazione percorribile	X Sì □ No	2
A9	Arredi che non consentono la manovra con la carrozzina	□ Sì X No	2
A10	Ascensore, montascale accessibile o rampe	X Sì □ No – Note: non serve	2

Note:

---

3. SERVIZI IGIENICI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A11	WC accessibile	X Sì □ No	2
A12	Spazio di manovra WC ≥150 cm	X Sì □ No	2
A13	Maniglioni presenti e posizionati correttamente	X Sì □ No	2
A14	Lavabo accessibile	X Sì □ No	2
A15	Specchio inclinato o a tutta altezza	□ Sì X No	0

Note: n.1 bagno disabili

Totale Punteggio Sezione A (0–30): 27/30

SEZIONE B. DISABILITÀ SENSORIALI (VISIVE E UDITIVE)

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
B1	Segnaletica interna leggibile/tattile	□ Presente X Assente	0
B2	Informazioni in Braille o mappe tattili	□ Sì X No	0
B3	Percorsi guida tattili o sensoriali	□ Sì X No	0
B4	Cartellonistica ad alto contrasto	□ Sì X No	0
B5	Sistema di chiamata acustico/visivo	□ Sì X No	0
B6	Allarme con segnalazione visiva	□ Sì X No	0
B7	Supporti informativi alternativi (es. LIS, audio-guide)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione B (0–14): 0/14

SEZIONE C. ACCESSIBILITA' EQUIVALENTE E SOLUZIONI COMPENSATIVE

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
C1	Presenza di percorsi o mappe digitali accessibili	□ Sì X No	0
C2	Presenza di soluzioni alternative efficaci (es. guida umana, percorsi virtuali)	□ Sì X No	1

Note: accompagnatore

Totale Punteggio Sezione C (0–4): 1/4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ACCESSIBILITA'

- **Punteggio totale ottenuto: 28/48 punti**
- **Giudizio finale:**

  □ 0–15 = Non accessibile
  X 16–30 = Parzialmente accessibile
  □ 31–48 = Completamente accessibile

Legenda punteggi (per ogni voce):

- 0 = Assente o non conforme
- 1 = Presente ma con criticità
- 2 = Presente e conforme alle normative

- **Data del sopralluogo:** 18/06/2025

Scheda di Rilievo per l'Accessibilità degli Edifici Pubblici

PEBA – Comune di Novi Ligure **N°3**

DATI GENERALI

- **Edificio / Struttura:** ASILO NIDO GIRASOLE
- **Indirizzo:** VIA ROBOTTI 7
- **Tipologia (scuola, municipio, biblioteca, ecc.):** ASILO NIDO

SEZIONE A. DISABILITÀ MOTORIE

1. ACCESSO ALL'EDIFICIO

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A1	Percorso esterno accessibile	X Sì □ No	1
A2	Rampa presente e conforme (pendenza ≤8%)	X Sì □ No – Pendenza: __%	2
A3	Ascensore o montascale accessibile	□ Sì X No – Note: non serve	2
A4	Ingresso principale accessibile	X Sì □ No – Note: _____	2
A5	Presenza di parcheggio riservato ai disabili	□ Sì X No	0

Note:

Rampa non idonea vicino al parcheggio

2. SPAZI INTERNI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A6	Corridoi ≥ 90 cm	X Sì □ No	2
A7	Porte ≥ 75 cm	X Tutte □ Parziali □ Nessuna	2
A8	Pavimentazione percorribile	X Sì □ No	2
A9	Arredi che non consentono la manovra con la carrozzina	□ Sì X No	2
A10	Ascensore, montascale accessibile o rampe	□ Sì X No – Note: non serve	2

Note:

3. SERVIZI IGIENICI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A11	WC accessibile	X Sì □ No	0
A12	Spazio di manovra WC ≥150 cm	X Sì □ No	0
A13	Maniglioni presenti e posizionati correttamente	□ Sì X No	0
A14	Lavabo accessibile	□ Sì X No	0
A15	Specchio inclinato o a tutta altezza	□ Sì X No	0

Note:

Assenza di servizio igienico per disabili

Totale Punteggio Sezione A (28–30): 17/30

SEZIONE B. DISABILITÀ SENSORIALI (VISIVE E UDITIVE)

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
B1	Segnaletica interna leggibile/tattile	□ Presente X Assente	0
B2	Informazioni in Braille o mappe tattili	□ Sì X No	0
B3	Percorsi guida tattili o sensoriali	□ Sì X No	0
B4	Cartellonistica ad alto contrasto	□ Sì X No	0
B5	Sistema di chiamata acustico/visivo	□ Sì X No	0
B6	Allarme con segnalazione visiva	□ Sì X No	0
B7	Supporti informativi alternativi (es. LIS, audio-guide)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione B (0–14): 0/14

SEZIONE C. ACCESSIBILITA' EQUIVALENTE E SOLUZIONI COMPENSATIVE

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
C1	Presenza di percorsi o mappe digitali accessibili	□ Sì X No	0
C2	Presenza di soluzioni alternative efficaci (es. guida umana, percorsi virtuali)	X Sì □ No	1

Note: accompagnatore

Totale Punteggio Sezione C (1–4): 1/4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ACCESSIBILITA'

- **Punteggio totale ottenuto: 18/48 punti**
- **Giudizio finale:**

  □ 0–15 = Non accessibile
  X 16–30 = Parzialmente accessibile
  □ 31–48 = Completamente accessibile

Legenda punteggi (per ogni voce):

- 0 = Assente o non conforme
- 1 = Presente ma con criticità
- 2 = Presente e conforme alle normative

- **Data del sopralluogo:** 18 / 06 / 2025

Scheda di Rilievo per l'Accessibilità degli Edifici Pubblici

PEBA – Comune di Novi Ligure

N°4

DATI GENERALI

- **Edificio / Struttura:** BIBLIOTECA
- **Indirizzo:** VIA MARCONI 66
- **Tipologia (scuola, municipio, biblioteca, ecc.):** BIBLIOTECA

SEZIONE A. DISABILITÀ MOTORIE

1. ACCESSO ALL'EDIFICIO

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A1	Percorso esterno accessibile	X Sì □ No	1
A2	Rampa presente e conforme (pendenza ≤8%)	□ Sì X No – Pendenza: ___%	2
A3	Ascensore o montascale accessibile	□ Sì X No – Note: non serve	2
A4	Ingresso principale accessibile	X Sì □ No Note:	1
A5	Presenza di parcheggio riservato ai disabili	X Sì □ No	2

Note:

2. SPAZI INTERNI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A6	Corridoi ≥ 90 cm	X Sì □ No	2
A7	Porte ≥ 75 cm	X Tutte □ Parziali □ Nessuna	2
A8	Pavimentazione percorribile	X Sì □ No	2
A9	Arredi che non consentono la manovra con la carrozzina	□ Sì X No	2
A10	Ascensore, montascale accessibile o rampe	X Sì □ No – Note: PT + P1°	2

Note: l'accesso alla sala conferenze presenta soglia h 5 cm

---

3. SERVIZI IGIENICI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A11	WC accessibile	X Sì □ No	2
A12	Spazio di manovra WC ≥150 cm	X Sì □ No	2
A13	Maniglioni presenti e posizionati correttamente	X Sì □ No	2
A14	Lavabo accessibile	X Sì □ No	2
A15	Specchio inclinato o a tutta altezza	□ Sì X No	0

Note: n. 2 bagni disabili

Totale Punteggio Sezione A (0–30): 26/30

SEZIONE B. DISABILITÀ SENSORIALI (VISIVE E UDITIVE)

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
B1	Segnaletica interna leggibile/tattile	□ Presente X Assente	0
B2	Informazioni in Braille o mappe tattili	X Sì □ No	1
B3	Percorsi guida tattili o sensoriali	□ Sì X No	0
B4	Cartellonistica ad alto contrasto	□ Sì X No	0
B5	Sistema di chiamata acustico/visivo	□ Sì □ No	0
B6	Allarme con segnalazione visiva	□ Sì X No	0
B7	Supporti informativi alternativi (es. LIS, audio-guide)	□ Sì X No	0

Note: ascensore con tasti in Braille

Totale Punteggio Sezione B (0–14): 1/14

SEZIONE C. ACCESSIBILITA' EQUIVALENTE E SOLUZIONI COMPENSATIVE

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
C1	Presenza di percorsi o mappe digitali accessibili	□ Sì X No	0
C2	Presenza di soluzioni alternative efficaci (es. guida umana, percorsi virtuali)	□ Sì □ No	1

Note: accompagnatore

Totale Punteggio Sezione C (0–4): 1/4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ACCESSIBILITA'

- **Punteggio totale ottenuto: 28/48 punti**
- **Giudizio finale:**

  □ **0–15 = Non accessibile**
  X 16–30 = Parzialmente accessibile
  □ **31–48 = Completamente accessibile**

Legenda punteggi (per ogni voce):

- 0 = Assente o non conforme
- 1 = Presente ma con criticità
- 2 = Presente e conforme alle normative

- **Data del sopralluogo:** 11/06/2025

Scheda di Rilievo per l'Accessibilità degli Edifici Pubblici

PEBA – Comune di Novi Ligure **N°5**

DATI GENERALI

- **Edificio / Struttura:** BOCCIOFILA
- **Indirizzo:** VIALE PINAN CICHERO 37
- **Tipologia (scuola, municipio, biblioteca, ecc.):** BOCCIOFILA

SEZIONE A. DISABILITÀ MOTORIE

1. ACCESSO ALL'EDIFICIO

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A1	Percorso esterno accessibile (ma sconnesso)	X Sì □ No	1
A2	Rampa presente e conforme (pendenza ≤8%)	□ Sì X No – Pendenza: __%	2
A3	Ascensore o montascale accessibile	□ Sì X No – Note: non serve	2
A4	Ingresso principale accessibile	X Sì □ No – Note: gradino	1
A5	Presenza di parcheggio riservato ai disabili	□ Sì X No	0

Note: Ingresso principale con gradino;

ingresso secondario accessibile al piano ma con pavimentazione disconnessa

2. SPAZI INTERNI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A6	Corridoi ≥ 90 cm	X Sì □ No	2
A7	Porte ≥ 75 cm	X Tutte □ Parziali □ Nessuna	2
A8	Pavimentazione percorribile	X Sì □ No	2
A9	Arredi che non consentono la manovra con la carrozzina	□ Sì X No	2
A10	Ascensore, montascale accessibile o rampe	□ Sì X No – Note: non serve	2

Note:

---

3. SERVIZI IGIENICI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A11	WC accessibile	X Sì □ No	2
A12	Spazio di manovra WC ≥150 cm	X Sì □ No	2
A13	Maniglioni presenti e posizionati correttamente	X Sì □ No	2
A14	Lavabo accessibile	□ Sì X No	0
A15	Specchio inclinato o a tutta altezza	□ Sì X No	0

Note: n. 1 bagno disabili senza lavandino, ma con WC a misura

---

Totale Punteggio Sezione A (0–30): 22/30

SEZIONE B. DISABILITÀ SENSORIALI (VISIVE E UDITIVE)

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
B1	Segnaletica interna leggibile/tattile	□ Presente X Assente	0
B2	Informazioni in Braille o mappe tattili	□ Sì X No	0
B3	Percorsi guida tattili o sensoriali	□ Sì X No	0
B4	Cartellonistica ad alto contrasto	□ Sì X No	0
B5	Sistema di chiamata acustico/visivo	□ Sì X No	0
B6	Allarme con segnalazione visiva	□ Sì X No	0
B7	Supporti informativi alternativi (es. LIS, audio-guide)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione B (0–14): 0/14

SEZIONE C. ACCESSIBILITA' EQUIVALENTE E SOLUZIONI COMPENSATIVE

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
C1	Presenza di percorsi o mappe digitali accessibili	□ Sì X No	0
C2	Presenza di soluzioni alternative efficaci (es. guida umana, percorsi virtuali)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione C (0–4): 0/4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ACCESSIBILITA'

- **Punteggio totale ottenuto: 22 /48 punti**
- **Giudizio finale:**

  □ 0–15 = Non accessibile
  X 16–30 = Parzialmente accessibile
  □ 31–48 = Completamente accessibile

Legenda punteggi (per ogni voce):

- 0 = Assente o non conforme
- 1 = Presente ma con criticità
- 2 = Presente e conforme alle normative

- **Data del sopralluogo:** 18/06/2025

Scheda di Rilievo per l'Accessibilità degli Edifici Pubblici

PEBA – Comune di Novi Ligure

N°6

DATI GENERALI

- **Edificio / Struttura:** CAMPO RUGBY
- **Indirizzo:** viale Romita
- **Tipologia (scuola, municipio, biblioteca, ecc.):** SPORT

SEZIONE A. DISABILITÀ MOTORIE

1. ACCESSO ALL'EDIFICIO

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A1	Percorso esterno accessibile	X Sì □ No	1
A2	Rampa presente e conforme (pendenza ≤8%)	X Sì □ No – Pendenza: __%	2
A3	Ascensore o montascale accessibile	□ Sì X No – Note: non serve	2
A4	Ingresso principale accessibile	X Sì □ No Note:	2
A5	Presenza di parcheggio riservato ai disabili	X Sì □ No	2

Note:

2. SPAZI INTERNI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A6	Corridoi ≥ 90 cm	X Sì □ No	2
A7	Porte ≥ 75 cm	X Tutte □ Parziali □ Nessuna	2
A8	Pavimentazione percorribile	X Sì □ No	2
A9	Arredi che non consentono la manovra con la carrozzina	□ Sì X No	2
A10	Ascensore, montascale accessibile o rampe	□ Sì X No – Note: non serve	2

Note:

---

3. SERVIZI IGIENICI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A11	WC accessibile	□ Sì X No	0
A12	Spazio di manovra WC ≥150 cm	□ Sì X No	0
A13	Maniglioni presenti e posizionati correttamente	□ Sì X No	0
A14	Lavabo accessibile	□ Sì X No	0
A15	Specchio inclinato o a tutta altezza	□ Sì X No	0

Note: no bagno disabili. Bagno spogliatoi con gradino d'accesso. Bagno pubblico normale, piccolo. Presenza rampa mobile.

Totale Punteggio Sezione A (0–30): 19/30

SEZIONE B. DISABILITÀ SENSORIALI (VISIVE E UDITIVE)

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
B1	Segnaletica interna leggibile/tattile	□ Presente X Assente	0
B2	Informazioni in Braille o mappe tattili	□ Sì X No	0
B3	Percorsi guida tattili o sensoriali	□ Sì X No	0
B4	Cartellonistica ad alto contrasto	□ Sì X No	0
B5	Sistema di chiamata acustico/visivo	□ Sì □ No	0
B6	Allarme con segnalazione visiva	□ Sì X No	0
B7	Supporti informativi alternativi (es. LIS, audio-guide)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione B (0–14): 0/14

SEZIONE C. ACCESSIBILITA' EQUIVALENTE E SOLUZIONI COMPENSATIVE

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
C1	Presenza di percorsi o mappe digitali accessibili	□ Sì X No	0
C2	Presenza di soluzioni alternative efficaci (es. guida umana, percorsi virtuali)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione C (0–4): 0/4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ACCESSIBILITA'

- **Punteggio totale ottenuto: 19/48 punti**
- **Giudizio finale:**

  □ **0–15 = Non accessibile**
  X 16–30 = Parzialmente accessibile
  □ **31–48 = Completamente accessibile**

Legenda punteggi (per ogni voce):

- 0 = Assente o non conforme
- 1 = Presente ma con criticità
- 2 = Presente e conforme alle normative

- **Data del sopralluogo:** 25/06/2025

Scheda di Rilievo per l'Accessibilità degli Edifici Pubblici

PEBA – Comune di Novi Ligure

N°7

DATI GENERALI

- **Edificio / Struttura:** CANILE
- **Indirizzo:** ZONA CIPIAN
- **Tipologia (scuola, municipio, biblioteca, ecc.):** CANILE

SEZIONE A. DISABILITÀ MOTORIE

1. ACCESSO ALL'EDIFICIO

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A1	Percorso esterno accessibile	X Sì □ No	1
A2	Rampa presente e conforme (pendenza ≤8%)	□ Sì X No – Pendenza: ___%	2
A3	Ascensore o montascale accessibile	□ Sì X No – Note: non serve	2
A4	Ingresso principale accessibile	X Sì □ No Note:	2
A5	Presenza di parcheggio riservato ai disabili	□ Sì X No	0

Note:

2. SPAZI INTERNI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A6	Corridoi ≥ 90 cm	X Sì □ No	2
A7	Porte ≥ 75 cm	X Tutte □ Parziali □ Nessuna	2
A8	Pavimentazione percorribile	X Sì □ No	2
A9	Arredi che non consentono la manovra con la carrozzina	□ Sì X No	2
A10	Ascensore, montascale accessibile o rampe	□ Sì X No – Note: non serve	2

Note:

---

3. SERVIZI IGIENICI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A11	WC accessibile	□ Sì □ No	0
A12	Spazio di manovra WC ≥150 cm	□ Sì □ No	0
A13	Maniglioni presenti e posizionati correttamente	□ Sì □ No	0
A14	Lavabo accessibile	□ Sì □ No	0
A15	Specchio inclinato o a tutta altezza	□ Sì □ No	0

Note: no wc disabili

Totale Punteggio Sezione A (0–30): 17/30

SEZIONE B. DISABILITÀ SENSORIALI (VISIVE E UDITIVE)

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
B1	Segnaletica interna leggibile/tattile	□ Presente X Assente	0
B2	Informazioni in Braille o mappe tattili	□ Sì X No	0
B3	Percorsi guida tattili o sensoriali	□ Sì X No	0
B4	Cartellonistica ad alto contrasto	□ Sì X No	0
B5	Sistema di chiamata acustico/visivo	□ Sì □ No	0
B6	Allarme con segnalazione visiva	□ Sì X No	0
B7	Supporti informativi alternativi (es. LIS, audio-guide)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione B (0–14): 0/14

SEZIONE C. ACCESSIBILITA' EQUIVALENTE E SOLUZIONI COMPENSATIVE

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
C1	Presenza di percorsi o mappe digitali accessibili	□ Sì X No	0
C2	Presenza di soluzioni alternative efficaci (es. guida umana, percorsi virtuali)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione C (0–4): 0/4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ACCESSIBILITA'

- **Punteggio totale ottenuto: 17/48 punti**
- **Giudizio finale:**

  □ **0–15 = Non accessibile**
  X 16–30 = Parzialmente accessibile
  □ **31–48 = Completamente accessibile**

Legenda punteggi (per ogni voce):

- 0 = Assente o non conforme
- 1 = Presente ma con criticità
- 2 = Presente e conforme alle normative

- **Data del sopralluogo:** 02/07/2025

Scheda di Rilievo per l'Accessibilità degli Edifici Pubblici

PEBA – Comune di Novi Ligure **N°8**

DATI GENERALI

- **Edificio / Struttura:** CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO
- **Indirizzo:** VIA ONETO
- **Tipologia (scuola, municipio, biblioteca, ecc.):** SOCIO ASSISTENZIALE

SEZIONE A. DISABILITÀ MOTORIE

1. ACCESSO ALL'EDIFICIO

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A1	Percorso esterno accessibile	X Sì □ No	2
A2	Rampa presente e conforme (pendenza ≤8%)	X Sì □ No – Pendenza: ___%	2
A3	Ascensore o montascale accessibile	□ Sì X No – Note: non serve	2
A4	Ingresso principale accessibile	X Sì □ No – Note: _____	2
A5	Presenza di parcheggio riservato ai disabili	X Sì □ No	2

Note:

2. SPAZI INTERNI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A6	Corridoi ≥ 90 cm	X Sì □ No	2
A7	Porte ≥ 75 cm	X Tutte □ Parziali □ Nessuna	2
A8	Pavimentazione percorribile	X Sì □ No	2
A9	Arredi che non consentono la manovra con la carrozzina	□ Sì X No	2
A10	Ascensore, montascale accessibile o rampe	X Sì □ No – Note: PT +P1° + cantina	2

Note:

---

3. SERVIZI IGIENICI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A11	WC accessibile	X Sì □ No	2
A12	Spazio di manovra WC ≥150 cm	X Sì □ No	2
A13	Maniglioni presenti e posizionati correttamente	X Sì □ No	2
A14	Lavabo accessibile	X Sì □ No	2
A15	Specchio inclinato o a tutta altezza	X Sì □ No	2

Note:

n°4 bagni disabili

Totale Punteggio Sezione A (0–30): 30/30

SEZIONE B. DISABILITÀ SENSORIALI (VISIVE E UDITIVE)

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
B1	Segnaletica interna leggibile/tattile	□ Presente X Assente	0
B2	Informazioni in Braille o mappe tattili	X Sì □ No	1
B3	Percorsi guida tattili o sensoriali	□ Sì X No	0
B4	Cartellonistica ad alto contrasto	□ Sì X No	0
B5	Sistema di chiamata acustico/visivo	□ Sì X No	0
B6	Allarme con segnalazione visiva	□ Sì X No	0
B7	Supporti informativi alternativi (es. LIS, audio-guide)	□ Sì X No	0

Note:

Pulsantiera brailles e segnale sonoro

Totale Punteggio Sezione B (0–14): 1/14

SEZIONE C. ACCESSIBILITA' EQUIVALENTE E SOLUZIONI COMPENSATIVE

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
C1	Presenza di percorsi o mappe digitali accessibili	□ Sì X No	0
C2	Presenza di soluzioni alternative efficaci (es. guida umana, percorsi virtuali)	X Sì □ No	1

Note: accompagnatore

Totale Punteggio Sezione C (0–4): 1/14

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ACCESSIBILITA'

- **Punteggio totale ottenuto: 32/48 punti**
- **Giudizio finale:**

  □ 0–15 = Non accessibile
  □ 16–30 = Parzialmente accessibile
  X 31–48 = Completamente accessibile

Legenda punteggi (per ogni voce):

- 0 = Assente o non conforme
- 1 = Presente ma con criticità
- 2 = Presente e conforme alle normative

- **Data del sopralluogo:** 25 / 06 / 2025

Scheda di Rilievo per l'Accessibilità degli Edifici Pubblici

PEBA – Comune di Novi Ligure

N°9

DATI GENERALI

- **Edificio / Struttura:** CENTRO FIERISTICO
- **Indirizzo:** VIALE DEI CAMPIONISSIMI 2
- **Tipologia (scuola, municipio, biblioteca, ecc.):** CENTRO FIERISTICO

SEZIONE A. DISABILITÀ MOTORIE

1. ACCESSO ALL'EDIFICIO

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A1	Percorso esterno accessibile	X Sì □ No	2
A2	Rampa presente e conforme (pendenza ≤8%)	□ Sì X No – Pendenza: ___%	2
A3	Ascensore o montascale accessibile	□ Sì X No – Note: non serve	2
A4	Ingresso principale accessibile	X Sì □ No Note:	2
A5	Presenza di parcheggio riservato ai disabili	X Sì □ No	2

Note:

2. SPAZI INTERNI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A6	Corridoi ≥ 90 cm	X Sì □ No	2
A7	Porte ≥ 75 cm	X Tutte □ Parziali □ Nessuna	2
A8	Pavimentazione percorribile	X Sì □ No	2
A9	Arredi che non consentono la manovra con la carrozzina	□ Sì X No	2
A10	Ascensore, montascale accessibile o rampe	X Sì □ No – Note: PT + P1°	2

Note:

---

3. SERVIZI IGIENICI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A11	WC accessibile	X Sì □ No	2
A12	Spazio di manovra WC ≥150 cm	X Sì □ No	2
A13	Maniglioni presenti e posizionati correttamente	X Sì □ No	2
A14	Lavabo accessibile	X Sì □ No	2
A15	Specchio inclinato o a tutta altezza	□ Sì X No	0

Note: n.2 bagni disabili

Totale Punteggio Sezione A (0–30): 28/30

SEZIONE B. DISABILITÀ SENSORIALI (VISIVE E UDITIVE)

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
B1	Segnaletica interna leggibile/tattile	□ Presente X Assente	0
B2	Informazioni in Braille o mappe tattili	X Sì □ No	1
B3	Percorsi guida tattili o sensoriali	□ Sì X No	0
B4	Cartellonistica ad alto contrasto	□ Sì X No	0
B5	Sistema di chiamata acustico/visivo	□ Sì □ No	0
B6	Allarme con segnalazione visiva	□ Sì X No	0
B7	Supporti informativi alternativi (es. LIS, audio-guide)	□ Sì X No	0

Note: ascensore con segnale acustico e la pulsantiera con tasti in Braille.

Totale Punteggio Sezione B (0–14): 1/14

SEZIONE C. ACCESSIBILITA' EQUIVALENTE E SOLUZIONI COMPENSATIVE

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
C1	Presenza di percorsi o mappe digitali accessibili	□ Sì X No	0
C2	Presenza di soluzioni alternative efficaci (es. guida umana, percorsi virtuali)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione C (0–4): 0/4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ACCESSIBILITA'

- **Punteggio totale ottenuto: 29/48 punti**
- **Giudizio finale:**

  □ **0–15 = Non accessibile**
  X 16–30 = Parzialmente accessibile
  □ **31–48 = Completamente accessibile**

Legenda punteggi (per ogni voce):

- 0 = Assente o non conforme
- 1 = Presente ma con criticità
- 2 = Presente e conforme alle normative

- **Data del sopralluogo:** 18/06/2025

Scheda di Rilievo per l'Accessibilità degli Edifici Pubblici

PEBA – Comune di Novi Ligure **N°10**

DATI GENERALI

- **Edificio / Struttura:** CIMITERO MERELLA
- **Indirizzo:** LOCALITÀ MERELLA
- **Tipologia (scuola, municipio, biblioteca, ecc.):** CIMITERO

SEZIONE A. DISABILITÀ MOTORIE

1. ACCESSO ALL'EDIFICIO

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A1	Percorso esterno accessibile	X Sì □ No	2
A2	Rampa presente e conforme (pendenza ≤8%)	□ Sì X No – Pendenza: __%	2
A3	Ascensore o montascale accessibile	□ Sì X No – Note: non serve	2
A4	Ingresso principale accessibile	X Sì □ No Note:	2
A5	Presenza di parcheggio riservato ai disabili	□ Sì X No	0

Note:

2. SPAZI INTERNI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A6	Corridoi ≥ 90 cm	X Sì □ No	2
A7	Porte ≥ 75 cm	X Tutte □ Parziali □ Nessuna	2
A8	Pavimentazione percorribile	X Sì □ No	1
A9	Arredi che non consentono la manovra con la carrozzina	□ Sì X No	2
A10	Ascensore, montascale accessibile o rampe	□ Sì X No – Note: non serve	2

Note:

---

3. SERVIZI IGIENICI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A11	WC accessibile	□ Sì X No	0
A12	Spazio di manovra WC ≥150 cm	□ Sì X No	0
A13	Maniglioni presenti e posizionati correttamente	□ Sì X No	0
A14	Lavabo accessibile	□ Sì X No	0
A15	Specchio inclinato o a tutta altezza	□ Sì X No	0

Note: no bagni

Totale Punteggio Sezione A (0–30): 17/30

SEZIONE B. DISABILITÀ SENSORIALI (VISIVE E UDITIVE)

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
B1	Segnaletica interna leggibile/tattile	□ Presente X Assente	0
B2	Informazioni in Braille o mappe tattili	□ Sì X No	0
B3	Percorsi guida tattili o sensoriali	□ Sì X No	0
B4	Cartellonistica ad alto contrasto	□ Sì X No	0
B5	Sistema di chiamata acustico/visivo	□ Sì □ No	0
B6	Allarme con segnalazione visiva	□ Sì X No	0
B7	Supporti informativi alternativi (es. LIS, audio-guide)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione B (0–14): 0/14

SEZIONE C. ACCESSIBILITA' EQUIVALENTE E SOLUZIONI COMPENSATIVE

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
C1	Presenza di percorsi o mappe digitali accessibili	□ Sì X No	0
C2	Presenza di soluzioni alternative efficaci (es. guida umana, percorsi virtuali)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione C (0–4): 0/4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ACCESSIBILITA'

- **Punteggio totale ottenuto: 17/48 punti**
- **Giudizio finale:**

  □ **0–15 = Non accessibile**
  X 16–30 = Parzialmente accessibile
  □ **31–48 = Completamente accessibile**

Legenda punteggi (per ogni voce):

- 0 = Assente o non conforme
- 1 = Presente ma con criticità
- 2 = Presente e conforme alle normative

- **Data del sopralluogo:** 25/06/2025

Scheda di Rilievo per l'Accessibilità degli Edifici Pubblici

PEBA – Comune di Novi Ligure **N°11**

DATI GENERALI

- **Edificio / Struttura:** CIMITERO URBANO
- **Indirizzo:** VIA NINO BIXIO + VIA PIETRO ISOLA
- **Tipologia (scuola, municipio, biblioteca, ecc.):** CIMITERO

SEZIONE A. DISABILITÀ MOTORIE

1. ACCESSO ALL'EDIFICIO

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A1	Percorso esterno accessibile	X Sì □ No	1
A2	Rampa presente e conforme (pendenza ≤8%)	□ Sì X No – Pendenza: ___%	2
A3	Ascensore o montascale accessibile	□ Sì X No – Note: non serve	2
A4	Ingresso principale accessibile	X Sì □ No – Note: _____	2
A5	Presenza di parcheggio riservato ai disabili	X Sì □ No	1

Note:

2. SPAZI INTERNI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A6	Corridoi ≥ 90 cm	X Sì □ No	2
A7	Porte ≥ 75 cm	X Tutte □ Parziali □ Nessuna	2
A8	Pavimentazione percorribile	X Sì □ No	1
A9	Arredi che non consentono la manovra con la carrozzina	□ Sì X No	2
A10	Ascensore, montascale accessibile o rampe	X Sì □ No – Note: Ascensore e rampe	1

Note:

Presenza di scale nella parte centrale di collegamento tra i due livelli. Entrambi i livelli sono accessibili dagli ingressi principali. Presenza di ascensori per l'accesso ai piani superiori (parte nuova) e gradini per il piano seminterrato e piano rialzato

3. SERVIZI IGIENICI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A11	WC accessibile	□ Sì X No	0
A12	Spazio di manovra WC ≥150 cm	□ Sì X No	0
A13	Maniglioni presenti e posizionati correttamente	□ Sì X No	0
A14	Lavabo accessibile	□ Sì X No	0
A15	Specchio inclinato o a tutta altezza	□ Sì X No	0

Note:

Presenza di gradino all'ingresso dei servizi igienici

Servizi igienici non accessibili da persone con disabilità

Totale Punteggio Sezione A (0–30): 16/30

SEZIONE B. DISABILITÀ SENSORIALI (VISIVE E UDITIVE)

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
B1	Segnaletica interna leggibile/tattile	□ Presente X Assente	0
B2	Informazioni in Braille o mappe tattili	□ Sì X No	0
B3	Percorsi guida tattili o sensoriali	□ Sì X No	0
B4	Cartellonistica ad alto contrasto	□ Sì X No	0
B5	Sistema di chiamata acustico/visivo	□ Sì X No	0
B6	Allarme con segnalazione visiva	□ Sì X No	0
B7	Supporti informativi alternativi (es. LIS, audio-guide)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione B (0–14): 0/14

SEZIONE C. ACCESSIBILITA' EQUIVALENTE E SOLUZIONI COMPENSATIVE

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
C1	Presenza di percorsi o mappe digitali accessibili	□ Sì X No	0
C2	Presenza di soluzioni alternative efficaci (es. guida umana, percorsi virtuali)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione C (0–4): 0/4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ACCESSIBILITA'

- **Punteggio totale ottenuto: 16/48 punti**
- **Giudizio finale:**

  □ 0–15 = Non accessibile
  X 16–30 = Parzialmente accessibile
  □ 31–48 = Completamente accessibile

Legenda punteggi (per ogni voce):

- 0 = Assente o non conforme
- 1 = Presente ma con criticità
- 2 = Presente e conforme alle normative

- **Data del sopralluogo:** 04 / 06 / 2025

Scheda di Rilievo per l'Accessibilità degli Edifici Pubblici

PEBA – Comune di Novi Ligure **N°12**

DATI GENERALI

- **Edificio / Struttura:** COMUNE
- **Indirizzo:** VIA GRAMSCI 11 + VIA GIRARDENGO 18
- **Tipologia (scuola, municipio, biblioteca, ecc.):** COMUNE

SEZIONE A. DISABILITÀ MOTORIE

1. ACCESSO ALL'EDIFICIO

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A1	Percorso esterno accessibile	X Sì □ No	1
A2	Rampa presente e conforme (pendenza ≤8%)	X Sì guida □ No – Pendenza: __%	2
A3	Ascensore o montascale accessibile	□ Sì X No – Note: non serve	2
A4	Ingresso principale accessibile	X Sì □ No – Note: _____	1
A5	Presenza di parcheggio riservato ai disabili	X Sì □ No	1

Note:

L'accesso dalla piazza è idoneo

L'accesso da Via Gramsci: la porta è di dimensione non idonea

2. SPAZI INTERNI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A6	Corridoi ≥ 90 cm	X Sì □ No	1
A7	Porte ≥ 75 cm	□ Tutte X Parziali □ Nessuna	1
A8	Pavimentazione percorribile	X Sì □ No	1
A9	Arredi che non consentono la manovra con la carrozzina	□ Sì X No	2
A10	Ascensore, montascale accessibile o rampe	X Sì □ No – Note:	2

Note:

3. SERVIZI IGIENICI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A11	WC accessibile	X Sì □ No	2
A12	Spazio di manovra WC ≥150 cm	X Sì □ No	2
A13	Maniglioni presenti e posizionati correttamente	X Sì □ No	2
A14	Lavabo accessibile	X Sì □ No	2
A15	Specchio inclinato o a tutta altezza	X Sì □ No	2

Note:

Totale Punteggio Sezione A (28–30): 24/30

SEZIONE B. DISABILITÀ SENSORIALI (VISIVE E UDITIVE)

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
B1	Segnaletica interna leggibile/tattile	□ Presente X Assente	0
B2	Informazioni in Braille o mappe tattili	X Sì □ No	1
B3	Percorsi guida tattili o sensoriali	□ Sì X No	0
B4	Cartellonistica ad alto contrasto	□ Sì X No	0
B5	Sistema di chiamata acustico/visivo	□ Sì X No	0
B6	Allarme con segnalazione visiva	□ Sì X No	0
B7	Supporti informativi alternativi (es. LIS, audio-guide)	□ Sì X No	0

Note: ascensore con pulsanti brailles

Totale Punteggio Sezione B (0–14): 1/14

SEZIONE C. ACCESSIBILITA' EQUIVALENTE E SOLUZIONI COMPENSATIVE

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
C1	Presenza di percorsi o mappe digitali accessibili	□ Sì X No	0
C2	Presenza di soluzioni alternative efficaci (es. guida umana, percorsi virtuali)	□ Sì X No	1

Note: accompagnatore

Totale Punteggio Sezione C (1–4): 1/4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ACCESSIBILITA'

- **Punteggio totale ottenuto: 26/48 punti**
- **Giudizio finale:**

  □ 0–15 = Non accessibile
  X 16–30 = Parzialmente accessibile
  □ 31–48 = Completamente accessibile

Legenda punteggi (per ogni voce):

- 0 = Assente o non conforme
- 1 = Presente ma con criticità
- 2 = Presente e conforme alle normative

Note aggiuntive:

1° PIANO: ufficio sindaco-assenza di servizio igienico disabili

2° PIANO sala giunta accessibile con ascensore e servizio igienico disabili

3° PIANO uffici urbanistica, presenza di un gradino. assenza di servizio igienico disabili

4° PIANO accessibile con ascensore, assenza di servizio igienico disabili

- **Data del sopralluogo:** 11 / 06 / 2025

Scheda di Rilievo per l'Accessibilità degli Edifici Pubblici

PEBA – Comune di Novi Ligure **N°13**

DATI GENERALI

- **Edificio / Struttura:** CSP
- **Indirizzo:** PIAZZALE PARTIGIANI 1
- **Tipologia (scuola, municipio, biblioteca, ecc.):** SANITARIO

SEZIONE A. DISABILITÀ MOTORIE

1. ACCESSO ALL'EDIFICIO

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A1	Percorso esterno accessibile	X Sì □ No	2
A2	Rampa presente e conforme (pendenza ≤8%)	X Sì □ No – Pendenza: ___%	2
A3	Ascensore o montascale accessibile	□ Sì X No – Note: non serve	2
A4	Ingresso principale accessibile	X Sì □ No Note:	2
A5	Presenza di parcheggio riservato ai disabili	X Sì □ No	2

Note:

2. SPAZI INTERNI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A6	Corridoi ≥ 90 cm	X Sì □ No	2
A7	Porte ≥ 75 cm	X Tutte □ Parziali □ Nessuna	2
A8	Pavimentazione percorribile	X Sì □ No	2
A9	Arredi che non consentono la manovra con la carrozzina	□ Sì X No	2
A10	Ascensore, montascale accessibile o rampe	□ Sì X No – Note: non serve	2

Note:

---

3. SERVIZI IGIENICI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A11	WC accessibile	X Sì □ No	2
A12	Spazio di manovra WC ≥150 cm	X Sì □ No	2
A13	Maniglioni presenti e posizionati correttamente	X Sì □ No	2
A14	Lavabo accessibile	□ Sì X No	0
A15	Specchio inclinato o a tutta altezza	X Sì □ No	2

Note: n.1 bagno disabili

Totale Punteggio Sezione A (0–30): 28/30

SEZIONE B. DISABILITÀ SENSORIALI (VISIVE E UDITIVE)

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
B1	Segnaletica interna leggibile/tattile	□ Presente X Assente	0
B2	Informazioni in Braille o mappe tattili	□ Sì X No	0
B3	Percorsi guida tattili o sensoriali	□ Sì X No	0
B4	Cartellonistica ad alto contrasto	□ Sì X No	0
B5	Sistema di chiamata acustico/visivo	□ Sì □ No	0
B6	Allarme con segnalazione visiva	□ Sì X No	0
B7	Supporti informativi alternativi (es. LIS, audio-guide)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione B (0–14): 0/14

SEZIONE C. ACCESSIBILITA' EQUIVALENTE E SOLUZIONI COMPENSATIVE

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
C1	Presenza di percorsi o mappe digitali accessibili	□ Sì X No	0
C2	Presenza di soluzioni alternative efficaci (es. guida umana, percorsi virtuali)	□ Sì □ No	1

Note: accompagnatore

Totale Punteggio Sezione C (0–4): 1/4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ACCESSIBILITA'

- **Punteggio totale ottenuto: 29/48 punti**
- **Giudizio finale:**

  □ **0–15 = Non accessibile**
  X 16–30 = Parzialmente accessibile
  □ **31–48 = Completamente accessibile**

Legenda punteggi (per ogni voce):

- 0 = Assente o non conforme
- 1 = Presente ma con criticità
- 2 = Presente e conforme alle normative

- **Data del sopralluogo:** 11/06/2025

Scheda di Rilievo per l'Accessibilità degli Edifici Pubblici

PEBA – Comune di Novi Ligure **N°14**

DATI GENERALI

- **Edificio / Struttura:** INFORMA GIOVANI (a fianco Asilo Aquilone)
- **Indirizzo:** VIA FRANCESCO CRISPI 20
- **Tipologia (scuola, municipio, biblioteca, ecc.):** SCUOLA

SEZIONE A. DISABILITÀ MOTORIE

1. ACCESSO ALL'EDIFICIO

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A1	Percorso esterno accessibile	X Sì □ No	2
A2	Rampa presente e conforme (pendenza ≤8%)	X Sì □ No – Pendenza: ___%	2
A3	Ascensore o montascale accessibile	□ Sì X No – Note: non serve	2
A4	Ingresso principale accessibile	X Sì □ No Note: soglia h 5 cm	1
A5	Presenza di parcheggio riservato ai disabili	X Sì □ No	2

Note:

2. SPAZI INTERNI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A6	Corridoi ≥ 90 cm	X Sì □ No	2
A7	Porte ≥ 75 cm	X Tutte □ Parziali □ Nessuna	2
A8	Pavimentazione percorribile	X Sì □ No	2
A9	Arredi che non consentono la manovra con la carrozzina	□ Sì X No	2
A10	Ascensore, montascale accessibile o rampe	□ Sì X No – Note: non serve	2

Note:

---

3. SERVIZI IGIENICI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A11	WC accessibile	X Sì □ No	2
A12	Spazio di manovra WC ≥150 cm	X Sì □ No	2
A13	Maniglioni presenti e posizionati correttamente	X Sì □ No	2
A14	Lavabo accessibile	X Sì □ No	2
A15	Specchio inclinato o a tutta altezza	□ Sì X No	0

Note: n.2 bagni disabili

Totale Punteggio Sezione A (0–30): 27/30

SEZIONE B. DISABILITÀ SENSORIALI (VISIVE E UDITIVE)

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
B1	Segnaletica interna leggibile/tattile	□ Presente X Assente	0
B2	Informazioni in Braille o mappe tattili	□ Sì X No	0
B3	Percorsi guida tattili o sensoriali	□ Sì X No	0
B4	Cartellonistica ad alto contrasto	□ Sì X No	0
B5	Sistema di chiamata acustico/visivo	□ Sì X No	0
B6	Allarme con segnalazione visiva	□ Sì X No	0
B7	Supporti informativi alternativi (es. LIS, audio-guide)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione B (0–14): 0/14

SEZIONE C. ACCESSIBILITA' EQUIVALENTE E SOLUZIONI COMPENSATIVE

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
C1	Presenza di percorsi o mappe digitali accessibili	□ Sì X No	0
C2	Presenza di soluzioni alternative efficaci (es. guida umana, percorsi virtuali)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione C (0–4): 0/4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ACCESSIBILITA'

- **Punteggio totale ottenuto: 27/48 punti**
- **Giudizio finale:**

  □ 0–15 = Non accessibile
  X 16–30 = Parzialmente accessibile
  □ 31–48 = Completamente accessibile

Legenda punteggi (per ogni voce):

- 0 = Assente o non conforme
- 1 = Presente ma con criticità
- 2 = Presente e conforme alle normative

- **Data del sopralluogo:** 18/06/2025

Scheda di Rilievo per l'Accessibilità degli Edifici Pubblici

PEBA – Comune di Novi Ligure **N°15**

DATI GENERALI

- **Edificio / Struttura:** MAGLIETTO
- **Indirizzo:** LOCALITÀ MERELLA
- **Tipologia (scuola, municipio, biblioteca, ecc.):** Museo apicoltura, Associazione Educazione Ambiente

SEZIONE A. DISABILITÀ MOTORIE

1. ACCESSO ALL'EDIFICIO

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A1	Percorso esterno accessibile	X Sì □ No	1
A2	Rampa presente e conforme (pendenza ≤8%)	□ Sì X No – Pendenza: __%	2
A3	Ascensore o montascale accessibile	□ Sì X No – Note: non serve	2
A4	Ingresso principale accessibile	X Sì □ No Note:	1
A5	Presenza di parcheggio riservato ai disabili	□ Sì X No	0

Note:

2. SPAZI INTERNI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A6	Corridoi ≥ 90 cm	X Sì □ No	2
A7	Porte ≥ 75 cm	X Tutte □ Parziali □ Nessuna	2
A8	Pavimentazione percorribile	X Sì □ No	2
A9	Arredi che non consentono la manovra con la carrozzina	□ Sì X No	2
A10	Ascensore, montascale accessibile o rampe	□ Sì X No – Note: PT + P1°	0

Note:

---

3. SERVIZI IGIENICI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A11	WC accessibile	X Sì □ No	2
A12	Spazio di manovra WC ≥150 cm	X Sì □ No	2
A13	Maniglioni presenti e posizionati correttamente	X Sì □ No	2
A14	Lavabo accessibile	X Sì □ No	2
A15	Specchio inclinato o a tutta altezza	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione A (0–30): 22/30

SEZIONE B. DISABILITÀ SENSORIALI (VISIVE E UDITIVE)

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
B1	Segnaletica interna leggibile/tattile	□ Presente X Assente	0
B2	Informazioni in Braille o mappe tattili	□ Sì X No	0
B3	Percorsi guida tattili o sensoriali	□ Sì X No	0
B4	Cartellonistica ad alto contrasto	□ Sì X No	0
B5	Sistema di chiamata acustico/visivo	□ Sì □ No	0
B6	Allarme con segnalazione visiva	□ Sì X No	0
B7	Supporti informativi alternativi (es. LIS, audio-guide)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione B (0–14): 0/14

SEZIONE C. ACCESSIBILITA' EQUIVALENTE E SOLUZIONI COMPENSATIVE

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
C1	Presenza di percorsi o mappe digitali accessibili	□ Sì X No	0
C2	Presenza di soluzioni alternative efficaci (es. guida umana, percorsi virtuali)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione C (0–4): 0/4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ACCESSIBILITA'

- **Punteggio totale ottenuto: 22/48 punti**
- **Giudizio finale:**

  □ **0–15 = Non accessibile**
  X 16–30 = Parzialmente accessibile
  □ **31–48 = Completamente accessibile**

Legenda punteggi (per ogni voce):

- 0 = Assente o non conforme
- 1 = Presente ma con criticità
- 2 = Presente e conforme alle normative

- **Data del sopralluogo:** 02/07/2025

Scheda di Rilievo per l'Accessibilità degli Edifici Pubblici

PEBA – Comune di Novi Ligure **N°16**

DATI GENERALI

- **Edificio / Struttura:** MEDICINA DELLO SPORT (dietro Informa Giovani)
- **Indirizzo:** VIALE PINAN CICHERO 22
- **Tipologia (scuola, municipio, biblioteca, ecc.):** SANITARIO

SEZIONE A. DISABILITÀ MOTORIE

1. ACCESSO ALL'EDIFICIO

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A1	Percorso esterno accessibile (pavimentazione disconnessa)	X Sì □ No	1
A2	Rampa presente e conforme (pendenza ≤8%)	X Sì □ No – Pendenza: ___%	2
A3	Ascensore o montascale accessibile	□ Sì X No – Note: non serve	2
A4	Ingresso principale accessibile	X Sì □ No Note:	2
A5	Presenza di parcheggio riservato ai disabili	□ Sì X No	0

Note:

2. SPAZI INTERNI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A6	Corridoi ≥ 90 cm	X Sì □ No	2
A7	Porte ≥ 75 cm	X Tutte □ Parziali □ Nessuna	2
A8	Pavimentazione percorribile	X Sì □ No	2
A9	Arredi che non consentono la manovra con la carrozzina	□ Sì X No	2
A10	Ascensore, montascale accessibile o rampe	□ Sì X No – Note: non serve	2

Note:

---

3. SERVIZI IGIENICI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A11	WC accessibile	X Sì □ No	0
A12	Spazio di manovra WC ≥150 cm	□ Sì X No	0
A13	Maniglioni presenti e posizionati correttamente	□ Sì X No	0
A14	Lavabo accessibile	□ Sì X No	0
A15	Specchio inclinato o a tutta altezza	□ Sì X No	0

Note: struttura non dotata di bagni disabili

Totale Punteggio Sezione A (0–30): 17/30

SEZIONE B. DISABILITÀ SENSORIALI (VISIVE E UDITIVE)

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
B1	Segnaletica interna leggibile/tattile	□ Presente X Assente	0
B2	Informazioni in Braille o mappe tattili	□ Sì X No	0
B3	Percorsi guida tattili o sensoriali	□ Sì X No	0
B4	Cartellonistica ad alto contrasto	□ Sì X No	0
B5	Sistema di chiamata acustico/visivo	□ Sì X No	0
B6	Allarme con segnalazione visiva	□ Sì X No	0
B7	Supporti informativi alternativi (es. LIS, audio-guide)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione B (0–14): 0/14

SEZIONE C. ACCESSIBILITA' EQUIVALENTE E SOLUZIONI COMPENSATIVE

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
C1	Presenza di percorsi o mappe digitali accessibili	□ Sì X No	0
C2	Presenza di soluzioni alternative efficaci (es. guida umana, percorsi virtuali)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione C (0–4): 0/4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ACCESSIBILITA'

- **Punteggio totale ottenuto: 17/48 punti**
- **Giudizio finale:**

  □ 0–15 = Non accessibile
  X 16–30 = Parzialmente accessibile
  □ 31–48 = Completamente accessibile

Legenda punteggi (per ogni voce):

- 0 = Assente o non conforme
- 1 = Presente ma con criticità
- 2 = Presente e conforme alle normative

- **Data del sopralluogo:** 18/06/2025

Scheda di Rilievo per l'Accessibilità degli Edifici Pubblici

PEBA – Comune di Novi Ligure **N°17**

DATI GENERALI

- **Edificio / Struttura:** MUSEO DEI CAMPIONISSIMI
- **Indirizzo:** VIALE DEI CAMPIONISSIMI 2
- **Tipologia (scuola, municipio, biblioteca, ecc.):** MUSEO

SEZIONE A. DISABILITÀ MOTORIE

1. ACCESSO ALL'EDIFICIO

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A1	Percorso esterno accessibile	X Sì □ No	2
A2	Rampa presente e conforme (pendenza ≤8%)	□ Sì X No – Pendenza: ___%	2
A3	Ascensore o montascale accessibile	□ Sì X No – Note: non serve	2
A4	Ingresso principale accessibile	X Sì □ No Note:	2
A5	Presenza di parcheggio riservato ai disabili	X Sì □ No	2

Note:

2. SPAZI INTERNI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A6	Corridoi ≥ 90 cm	X Sì □ No	2
A7	Porte ≥ 75 cm	X Tutte □ Parziali □ Nessuna	2
A8	Pavimentazione percorribile	X Sì □ No	2
A9	Arredi che non consentono la manovra con la carrozzina	□ Sì X No	2
A10	Ascensore, montascale accessibile o rampe	X Sì □ No – Note: PT + P1°	2

Note:

---

3. SERVIZI IGIENICI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A11	WC accessibile	X Sì □ No	2
A12	Spazio di manovra WC ≥150 cm	X Sì □ No	2
A13	Maniglioni presenti e posizionati correttamente	X Sì □ No	2
A14	Lavabo accessibile	X Sì □ No	2
A15	Specchio inclinato o a tutta altezza	□ Sì X No	0

Note: Piano terreno: bagni accessibili con spazio di manovra, ma lavandini e wc non idonei.
Piano Primo: bagno disabili completo (la valutazione si riferisce a questo servizio igienico)

Totale Punteggio Sezione A (0–30): 28/30

SEZIONE B. DISABILITÀ SENSORIALI (VISIVE E UDITIVE)

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
B1	Segnaletica interna leggibile/tattile	□ Presente X Assente	0
B2	Informazioni in Braille o mappe tattili	X Sì □ No	1
B3	Percorsi guida tattili o sensoriali	□ Sì X No	0
B4	Cartellonistica ad alto contrasto	□ Sì X No	0
B5	Sistema di chiamata acustico/visivo	□ Sì □ No	0
B6	Allarme con segnalazione visiva	□ Sì X No	0
B7	Supporti informativi alternativi (es. LIS, audio-guide)	□ Sì X No	0

Note: ascensore con segnale acustico; la pulsantiera non è in Braille ma i numeri sono in rilievo.

Totale Punteggio Sezione B (0–14): 1/14

SEZIONE C. ACCESSIBILITA' EQUIVALENTE E SOLUZIONI COMPENSATIVE

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
C1	Presenza di percorsi o mappe digitali accessibili	□ Sì X No	0
C2	Presenza di soluzioni alternative efficaci (es. guida umana, percorsi virtuali)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione C (0–4): 0/4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ACCESSIBILITA'

- **Punteggio totale ottenuto: 29/48 punti**
- **Giudizio finale:**

  □ **0–15 = Non accessibile**
  X 16–30 = Parzialmente accessibile
  □ **31–48 = Completamente accessibile**

Legenda punteggi (per ogni voce):

- 0 = Assente o non conforme
- 1 = Presente ma con criticità
- 2 = Presente e conforme alle normative

- **Data del sopralluogo:** 18/06/2025

Scheda di Rilievo per l'Accessibilità degli Edifici Pubblici

PEBA – Comune di Novi Ligure **N°18**

DATI GENERALI

- **Edificio / Struttura:** PALAZZETTO DELLO SPORT
- **Indirizzo:** VIALE PINAN CICHERO
- **Tipologia (scuola, municipio, biblioteca, ecc.):** SPORT

SEZIONE A. DISABILITÀ MOTORIE

1. ACCESSO ALL'EDIFICIO

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A1	Percorso esterno accessibile	X Sì □ No	1
A2	Rampa presente e conforme (pendenza ≤8%)	X Sì □ No – Pendenza: ___%	2
A3	Ascensore o montascale accessibile	□ Sì X No – Note: non serve	2
A4	Ingresso principale accessibile	X Sì □ No – Note: _____	1
A5	Presenza di parcheggio riservato ai disabili	□ Sì X No	0

Note: Ingresso principale con gradini; ingresso secondario al piano per persone disabili

2. SPAZI INTERNI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A6	Corridoi ≥ 90 cm	X Sì □ No	2
A7	Porte ≥ 75 cm	X Tutte □ Parziali □ Nessuna	2
A8	Pavimentazione percorribile	X Sì □ No	2
A9	Arredi che non consentono la manovra con la carrozzina	□ Sì X No	2
A10	Ascensore, montascale accessibile o rampe	□ Sì X No – Note: PT + P1°	0

Note: Non è presente l'ascensore che collega il piano d'ingresso alle gradinate

---

3. SERVIZI IGIENICI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A11	WC accessibile	X Sì □ No	2
A12	Spazio di manovra WC ≥150 cm	X Sì □ No	2
A13	Maniglioni presenti e posizionati correttamente	X Sì □ No	2
A14	Lavabo accessibile	X Sì □ No	2
A15	Specchio inclinato o a tutta altezza	□ Sì X No	0

Note: N. 3 bagni per disabili

Totale Punteggio Sezione A (0–30): 22/30

SEZIONE B. DISABILITÀ SENSORIALI (VISIVE E UDITIVE)

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
B1	Segnaletica interna leggibile/tattile	□ Presente X Assente	0
B2	Informazioni in Braille o mappe tattili	□ Sì X No	0
B3	Percorsi guida tattili o sensoriali	□ Sì X No	0
B4	Cartellonistica ad alto contrasto	□ Sì X No	0
B5	Sistema di chiamata acustico/visivo	□ Sì X No	0
B6	Allarme con segnalazione visiva	□ Sì X No	0
B7	Supporti informativi alternativi (es. LIS, audio-guide)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione B (0–14): 0/14

SEZIONE C. ACCESSIBILITA' EQUIVALENTE E SOLUZIONI COMPENSATIVE

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
C1	Presenza di percorsi o mappe digitali accessibili	□ Sì X No	0
C2	Presenza di soluzioni alternative efficaci (es. guida umana, percorsi virtuali)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione C (0–4): 0/4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ACCESSIBILITA'

- **Punteggio totale ottenuto: 22/48 punti**
- **Giudizio finale:**

  □ 0–15 = Non accessibile
  X 16–30 = Parzialmente accessibile
  □ 31–48 = Completamente accessibile

Legenda punteggi (per ogni voce):

- 0 = Assente o non conforme
- 1 = Presente ma con criticità
- 2 = Presente e conforme alle normative

- **Data del sopralluogo:** 18/06/2025

Scheda di Rilievo per l'Accessibilità degli Edifici Pubblici

PEBA – Comune di Novi Ligure **N°19**

DATI GENERALI

- **Edificio / Struttura:** PALAZZO LUCEDIO
- **Indirizzo:** VIA VERDI 138
- **Tipologia (scuola, municipio, biblioteca, ecc.):** ASSOCIAZIONI E CENTRO INCONTRO ANZIANI

SEZIONE A. DISABILITÀ MOTORIE

1. ACCESSO ALL'EDIFICIO

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A1	Percorso esterno accessibile	X Sì □ No	2
A2	Rampa presente e conforme (pendenza ≤8%)	□ Sì X No – Pendenza: ___%	2
A3	Ascensore o montascale accessibile	X Sì □ No – Note: non serve	2
A4	Ingresso principale accessibile	X Sì □ No – Note: _____	2
A5	Presenza di parcheggio riservato ai disabili	□ Sì X No	0

Note:

2. SPAZI INTERNI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A6	Corridoi ≥ 90 cm	X Sì □ No	2
A7	Porte ≥ 75 cm	X Tutte □ Parziali □ Nessuna	2
A8	Pavimentazione percorribile	X Sì □ No	2
A9	Arredi che non consentono la manovra con la carrozzina	□ Sì X No	2
A10	Ascensore, montascale accessibile o rampe	X Sì □ No – Note: PT + P1°	0

Note:

Ascensore da sostituire

---

3. SERVIZI IGIENICI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A11	WC accessibile	X Sì □ No	2
A12	Spazio di manovra WC ≥150 cm	X Sì □ No	2
A13	Maniglioni presenti e posizionati correttamente	X Sì □ No	2
A14	Lavabo accessibile	X Sì □ No	2
A15	Specchio inclinato o a tutta altezza	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione A (0–30): 24/30

SEZIONE B. DISABILITÀ SENSORIALI (VISIVE E UDITIVE)

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
B1	Segnaletica interna leggibile/tattile	□ Presente X Assente	0
B2	Informazioni in Braille o mappe tattili	□ Sì X No	0
B3	Percorsi guida tattili o sensoriali	□ Sì X No	0
B4	Cartellonistica ad alto contrasto	□ Sì X No	0
B5	Sistema di chiamata acustico/visivo	□ Sì X No	0
B6	Allarme con segnalazione visiva	□ Sì X No	0
B7	Supporti informativi alternativi (es. LIS, audio-guide)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione B (0–14): 0/14

SEZIONE C. ACCESSIBILITA' EQUIVALENTE E SOLUZIONI COMPENSATIVE

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
C1	Presenza di percorsi o mappe digitali accessibili	□ Sì X No	0
C2	Presenza di soluzioni alternative efficaci (es. guida umana, percorsi virtuali)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione C (0–4): 0/4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ACCESSIBILITA'

- **Punteggio totale ottenuto: 24/48 punti**
- **Giudizio finale:**

  □ 0–15 = Non accessibile
  X 16–30 = Parzialmente accessibile
  □ 31–48 = Completamente accessibile

Legenda punteggi (per ogni voce):

- 0 = Assente o non conforme
- 1 = Presente ma con criticità
- 2 = Presente e conforme alle normative

- **Data del sopralluogo:** 02/07/2025

Scheda di Rilievo per l'Accessibilità degli Edifici Pubblici

PEBA – Comune di Novi Ligure **N°20**

DATI GENERALI

- **Edificio / Struttura:** PALAZZO PALLAVICINI
- **Indirizzo:** VIA GIACOMETTI 22
- **Tipologia (scuola, municipio, biblioteca, ecc.):** EDIFICIO

SEZIONE A. DISABILITÀ MOTORIE

1. ACCESSO ALL'EDIFICIO

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A1	Percorso esterno accessibile	X Sì □ No	2
A2	Rampa presente e conforme (pendenza ≤8%)	□ Sì X No – Pendenza: ___%	2
A3	Ascensore o montascale accessibile	□ Sì X No – Note: non serve	2
A4	Ingresso principale accessibile	X Sì □ No – Note: _____	2
A5	Presenza di parcheggio riservato ai disabili	X Sì □ No	2

Note:

2. SPAZI INTERNI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A6	Corridoi ≥ 90 cm	X Sì □ No	2
A7	Porte ≥ 75 cm	X Tutte □ Parziali □ Nessuna	2
A8	Pavimentazione percorribile	X Sì □ No	2
A9	Arredi che non consentono la manovra con la carrozzina	□ Sì X No	2
A10	Ascensore, montascale accessibile o rampe	X Sì □ No – Note:	2

Note:

L'ascensore non è accessibile perché ci sono tre gradini.

L'ingresso su Piazza XXII Aprile è accessibile e conduce all'ascensore.

---

3. SERVIZI IGIENICI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A11	WC accessibile	X Sì □ No	2
A12	Spazio di manovra WC ≥150 cm	X Sì □ No	2
A13	Maniglioni presenti e posizionati correttamente	X Sì □ No	2
A14	Lavabo accessibile	X Sì □ No	2
A15	Specchio inclinato o a tutta altezza	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione A (0–30): 28/30

SEZIONE B. DISABILITÀ SENSORIALI (VISIVE E UDITIVE)

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
B1	Segnaletica interna leggibile/tattile	□ Presente X Assente	0
B2	Informazioni in Braille o mappe tattili	X Sì □ No	1
B3	Percorsi guida tattili o sensoriali	□ Sì X No	0
B4	Cartellonistica ad alto contrasto	□ Sì X No	0
B5	Sistema di chiamata acustico/visivo	□ Sì X No	0
B6	Allarme con segnalazione visiva	□ Sì X No	0
B7	Supporti informativi alternativi (es. LIS, audio-guide)	□ Sì X No	0

Note:

Ascensore con pulsantiera Brailes

Totale Punteggio Sezione B (0–14): 1/14

SEZIONE C. ACCESSIBILITA’ EQUIVALENTE E SOLUZIONI COMPENSATIVE

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
C1	Presenza di percorsi o mappe digitali accessibili	□ Sì X No	0
C2	Presenza di soluzioni alternative efficaci (es. guida umana, percorsi virtuali)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione C (0–4): 0/4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ACCESSIBILITA'

- **Punteggio totale ottenuto: 29/48 punti**
- **Giudizio finale:**

  □ 0–15 = Non accessibile
  X 16–30 = Parzialmente accessibile
  □ 31–48 = Completamente accessibile

Legenda punteggi (per ogni voce):

- 0 = Assente o non conforme
- 1 = Presente ma con criticità
- 2 = Presente e conforme alle normative

- **Data del sopralluogo:** 02/07/2025

Scheda di Rilievo per l'Accessibilità degli Edifici Pubblici

PEBA – Comune di Novi Ligure **N°21**

DATI GENERALI

- **Edificio / Struttura:** PALESTRA MARTIRI
- **Indirizzo:** VIA URBANO RATTAZZI 5
- **Tipologia (scuola, municipio, biblioteca, ecc.):** SPORT

SEZIONE A. DISABILITÀ MOTORIE

1. ACCESSO ALL'EDIFICIO

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A1	Percorso esterno accessibile	X Sì □ No	1
A2	Rampa presente e conforme (pendenza ≤8%)	X Sì □ No – Pendenza: __%	2
A3	Ascensore o montascale accessibile	□ Sì X No – Note: non serve	2
A4	Ingresso principale accessibile	X Sì □ No Note:	2
A5	Presenza di parcheggio riservato ai disabili	X Sì □ No	2

Note:

2. SPAZI INTERNI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A6	Corridoi ≥ 90 cm	X Sì □ No	2
A7	Porte ≥ 75 cm	X Tutte □ Parziali □ Nessuna	2
A8	Pavimentazione percorribile	X Sì □ No	2
A9	Arredi che non consentono la manovra con la carrozzina	□ Sì X No	2
A10	Ascensore, montascale accessibile o rampe	□ Sì X No – Note: non serve	2

Note:

---

3. SERVIZI IGIENICI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A11	WC accessibile	□ Sì X No	0
A12	Spazio di manovra WC ≥150 cm	□ Sì X No	0
A13	Maniglioni presenti e posizionati correttamente	□ Sì X No	0
A14	Lavabo accessibile	□ Sì X No	0
A15	Specchio inclinato o a tutta altezza	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione A (0–30): 19/30

SEZIONE B. DISABILITÀ SENSORIALI (VISIVE E UDITIVE)

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
B1	Segnaletica interna leggibile/tattile	□ Presente X Assente	0
B2	Informazioni in Braille o mappe tattili	□ Sì X No	0
B3	Percorsi guida tattili o sensoriali	□ Sì X No	0
B4	Cartellonistica ad alto contrasto	□ Sì X No	0
B5	Sistema di chiamata acustico/visivo	□ Sì □ No	0
B6	Allarme con segnalazione visiva	□ Sì X No	0
B7	Supporti informativi alternativi (es. LIS, audio-guide)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione B (0–14): 0/14

SEZIONE C. ACCESSIBILITA' EQUIVALENTE E SOLUZIONI COMPENSATIVE

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
C1	Presenza di percorsi o mappe digitali accessibili	□ Sì X No	0
C2	Presenza di soluzioni alternative efficaci (es. guida umana, percorsi virtuali)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione C (0–4): 0/4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ACCESSIBILITA'

- **Punteggio totale ottenuto: 19/48 punti**
- **Giudizio finale:**

  □ **0–15 = Non accessibile**
  X 16–30 = Parzialmente accessibile
  □ **31–48 = Completamente accessibile**

Legenda punteggi (per ogni voce):

- 0 = Assente o non conforme
- 1 = Presente ma con criticità
- 2 = Presente e conforme alle normative

- **Data del sopralluogo:** 25/06/2025

Scheda di Rilievo per l'Accessibilità degli Edifici Pubblici

PEBA – Comune di Novi Ligure **N°22**

DATI GENERALI

- **Edificio / Struttura:** PATTINODROMO
- **Indirizzo:** VIALE PINAN CICHERO 37
- **Tipologia (scuola, municipio, biblioteca, ecc.):** SPORT

SEZIONE A. DISABILITÀ MOTORIE

1. ACCESSO ALL'EDIFICIO

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A1	Percorso esterno accessibile	X Sì □ No	1
A2	Rampa presente e conforme (pendenza ≤8%)	X Sì □ No – Pendenza: ___%	2
A3	Ascensore o montascale accessibile	□ Sì X No – Note: non serve	2
A4	Ingresso principale accessibile	X Sì □ No – Note: _____	2
A5	Presenza di parcheggio riservato ai disabili	□ Sì X No	0

Note:

2. SPAZI INTERNI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A6	Corridoi ≥ 90 cm	X Sì □ No	2
A7	Porte ≥ 75 cm	X Tutte □ Parziali □ Nessuna	2
A8	Pavimentazione percorribile	X Sì □ No	2
A9	Arredi che non consentono la manovra con la carrozzina	□ Sì X No	2
A10	Ascensore, montascale accessibile o rampe	□ Sì X No – Note: non serve	2

Note:

---

3. SERVIZI IGIENICI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A11	WC accessibile	X Sì □ No	2
A12	Spazio di manovra WC ≥150 cm	X Sì □ No	2
A13	Maniglioni presenti e posizionati correttamente	X Sì □ No	2
A14	Lavabo accessibile	X Sì □ No	2
A15	Specchio inclinato o a tutta altezza	□ Sì X No	0

Note: n. 1 bagno per disabili

Totale Punteggio Sezione A (0–30): 25/30

SEZIONE B. DISABILITÀ SENSORIALI (VISIVE E UDITIVE)

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
B1	Segnaletica interna leggibile/tattile	□ Presente x Assente	0
B2	Informazioni in Braille o mappe tattili	□ Sì x No	0
B3	Percorsi guida tattili o sensoriali	□ Sì x No	0
B4	Cartellonistica ad alto contrasto	□ Sì x No	0
B5	Sistema di chiamata acustico/visivo	□ Sì x No	0
B6	Allarme con segnalazione visiva	□ Sì x No	0
B7	Supporti informativi alternativi (es. LIS, audio-guide)	□ Sì x No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione B (0–14): 0/14

SEZIONE C. ACCESSIBILITA' EQUIVALENTE E SOLUZIONI COMPENSATIVE

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
C1	Presenza di percorsi o mappe digitali accessibili	□ Sì x No	0
C2	Presenza di soluzioni alternative efficaci (es. guida umana, percorsi virtuali)	□ Sì x No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione C (0–4): 0/4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ACCESSIBILITA'

- **Punteggio totale ottenuto: 25 /48 punti**
- **Giudizio finale:**

  □ 0–15 = Non accessibile
  X 16–30 = Parzialmente accessibile
  □ 31–48 = Completamente accessibile

Legenda punteggi (per ogni voce):

- 0 = Assente o non conforme
- 1 = Presente ma con criticità
- 2 = Presente e conforme alle normative

- **Data del sopralluogo:** 18/06/2025

Scheda di Rilievo per l'Accessibilità degli Edifici Pubblici

PEBA – Comune di Novi Ligure **N°23**

DATI GENERALI

- **Edificio / Struttura:** PISCINA COMUNALE
- **Indirizzo:** VIA ROSSELLI 2
- **Tipologia (scuola, municipio, biblioteca, ecc.):** SPORT

SEZIONE A. DISABILITÀ MOTORIE

1. ACCESSO ALL'EDIFICIO

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A1	Percorso esterno accessibile	X Sì □ No	2
A2	Rampa presente e conforme (pendenza ≤8%)	□ Sì X No – Pendenza: ___%	2
A3	Ascensore o montascale accessibile	□ Sì X No – Note: non serve	2
A4	Ingresso principale accessibile	X Sì □ No – Note: _____	2
A5	Presenza di parcheggio riservato ai disabili	X Sì □ No	2

Note: Vasca interna accessibile + tribuna accessibile;

spogliatoi accessibili con bagno disabili + spogliatoi disabili con bagno;

accesso vasca esterna accessibile con rampa

2. SPAZI INTERNI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A6	Corridoi ≥ 90 cm	X Sì □ No	2
A7	Porte ≥ 75 cm	X Tutte □ Parziali □ Nessuna	2
A8	Pavimentazione percorribile	X Sì □ No	2
A9	Arredi che non consentono la manovra con la carrozzina	□ Sì X No	2
A10	Ascensore, montascale accessibile o rampe	□ Sì X No – Note: non serve	2

Note: Presenza di vasca con sollevatore

---

3. SERVIZI IGIENICI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A11	WC accessibile	X Sì □ No	2
A12	Spazio di manovra WC ≥150 cm	X Sì □ No	2
A13	Maniglioni presenti e posizionati correttamente	X Sì □ No	2
A14	Lavabo accessibile	X Sì □ No	2
A15	Specchio inclinato o a tutta altezza	□ Sì X No	0

Note: N.4 bagni per disabili; n.1 spogliatoio dedicato

Totale Punteggio Sezione A (0–30): 28/30

SEZIONE B. DISABILITÀ SENSORIALI (VISIVE E UDITIVE)

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
B1	Segnaletica interna leggibile/tattile	□ Presente X Assente	0
B2	Informazioni in Braille o mappe tattili	□ Sì X No	0
B3	Percorsi guida tattili o sensoriali	□ Sì X No	0
B4	Cartellonistica ad alto contrasto	□ Sì X No	0
B5	Sistema di chiamata acustico/visivo	□ Sì X No	0
B6	Allarme con segnalazione visiva	□ Sì X No	0
B7	Supporti informativi alternativi (es. LIS, audio-guide)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione B (0–14): 0/14

SEZIONE C. ACCESSIBILITA' EQUIVALENTE E SOLUZIONI COMPENSATIVE

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
C1	Presenza di percorsi o mappe digitali accessibili	□ Sì X No	0
C2	Presenza di soluzioni alternative efficaci (es. guida umana, percorsi virtuali)	X Sì □ No	1

Note:

Totale Punteggio Sezione C (0–4): 1/4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ACCESSIBILITA'

- **Punteggio totale ottenuto: 29 /48 punti**
- **Giudizio finale:**

  □ 0–15 = Non accessibile
  X 16–30 = Parzialmente accessibile
  □ 31–48 = Completamente accessibile

Legenda punteggi (per ogni voce):

- 0 = Assente o non conforme
- 1 = Presente ma con criticità
- 2 = Presente e conforme alle normative

- **Data del sopralluogo:** 18/06/2025

Scheda di Rilievo per l'Accessibilità degli Edifici Pubblici

PEBA – Comune di Novi Ligure **N°24**

DATI GENERALI

- **Edificio / Struttura:** SCUOLA ARCOBALENO
- **Indirizzo:** VIA IV NOVEMBRE
- **Tipologia (scuola, municipio, biblioteca, ecc.):** SCUOLA DELL'INFANZIA

SEZIONE A. DISABILITÀ MOTORIE

1. ACCESSO ALL'EDIFICIO

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A1	Percorso esterno accessibile	X Sì □ No	2
A2	Rampa presente e conforme (pendenza ≤8%)	X Sì □ No – Pendenza: ___%	2
A3	Ascensore o montascale accessibile	□ Sì X No – Note: non serve	2
A4	Ingresso principale accessibile	X Sì □ No – Note: _____	2
A5	Presenza di parcheggio riservato ai disabili	X Sì □ No	2

Note:

2. SPAZI INTERNI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A6	Corridoi ≥ 90 cm	X Sì □ No	2
A7	Porte ≥ 75 cm	X Tutte □ Parziali □ Nessuna	2
A8	Pavimentazione percorribile	X Sì □ No	2
A9	Arredi che non consentono la manovra con la carrozzina	□ Sì X No	2
A10	Ascensore, montascale accessibile o rampe	X Sì □ No – Note:	2

Note:

L'edificio è tutto ad un piano. La mensa è situata ad un piano rialzato, ha accesso con gradini ma è presente un montascale.

---

3. SERVIZI IGIENICI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A11	WC accessibile	□ Sì X No	0
A12	Spazio di manovra WC ≥150 cm	□ Sì X No	0
A13	Maniglioni presenti e posizionati correttamente	□ Sì X No	0
A14	Lavabo accessibile	□ Sì X No	0
A15	Specchio inclinato o a tutta altezza	□ Sì X No	0

Note:

Non è presente il servizio igienico per diversamente abili

Totale Punteggio Sezione A (20–30): 20/30

SEZIONE B. DISABILITÀ SENSORIALI (VISIVE E UDITIVE)

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
B1	Segnaletica interna leggibile/tattile	□ Presente X Assente	0
B2	Informazioni in Braille o mappe tattili	□ Sì X No	0
B3	Percorsi guida tattili o sensoriali	□ Sì X No	0
B4	Cartellonistica ad alto contrasto	□ Sì X No	0
B5	Sistema di chiamata acustico/visivo	□ Sì X No	0
B6	Allarme con segnalazione visiva	□ Sì X No	0
B7	Supporti informativi alternativi (es. LIS, audio-guide)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione B (0–14): 0/14

SEZIONE C. ACCESSIBILITA' EQUIVALENTE E SOLUZIONI COMPENSATIVE

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
C1	Presenza di percorsi o mappe digitali accessibili	□ Sì X No	0
C2	Presenza di soluzioni alternative efficaci (es. guida umana, percorsi virtuali)	X Sì □ No	1

Note: accompagnatore

Totale Punteggio Sezione C (0–4): 1/4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ACCESSIBILITA'

- **Punteggio totale ottenuto: 21/48 punti**
- **Giudizio finale:**

  □ 0–15 = Non accessibile
  X 16–30 = Parzialmente accessibile
  □ 31–48 = Completamente accessibile

Legenda punteggi (per ogni voce):

- 0 = Assente o non conforme
- 1 = Presente ma con criticità
- 2 = Presente e conforme alle normative

- **Data del sopralluogo:** 11 / 06 / 2025

Scheda di Rilievo per l'Accessibilità degli Edifici Pubblici

PEBA – Comune di Novi Ligure **N°25**

DATI GENERALI

- **Edificio / Struttura:** SCUOLA BUOZZI
- **Indirizzo:** VIA BUOZZI 3
- **Tipologia (scuola, municipio, biblioteca, ecc.):** SCUOLA DELL'INFANZIA

SEZIONE A. DISABILITÀ MOTORIE

1. ACCESSO ALL'EDIFICIO

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A1	Percorso esterno accessibile	X Sì □ No	2
A2	Rampa presente e conforme (pendenza ≤8%)	X Sì □ No – Pendenza: ___%	2
A3	Ascensore o montascale accessibile	□ Sì X No – Note: non serve	2
A4	Ingresso principale accessibile	X Sì □ No – Note: _____	1
A5	Presenza di parcheggio riservato ai disabili	X Sì □ No	2

Note:

Parapetti bassi uscita aule verso cortile

2. SPAZI INTERNI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A6	Corridoi ≥ 90 cm	X Sì □ No	2
A7	Porte ≥ 75 cm	X Tutte □ Parziali □ Nessuna	2
A8	Pavimentazione percorribile	X Sì □ No	2
A9	Arredi che non consentono la manovra con la carrozzina	□ Sì X No	2
A10	Ascensore, montascale accessibile o rampe	□ Sì X No – Note: non serve	2

Note:

---

3. SERVIZI IGIENICI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A11	WC accessibile	□ Sì X No	0
A12	Spazio di manovra WC ≥150 cm	□ Sì X No	0
A13	Maniglioni presenti e posizionati correttamente	□ Sì X No	0
A14	Lavabo accessibile	□ Sì X No	0
A15	Specchio inclinato o a tutta altezza	□ Sì X No	0

Note:

Assenza di bagno disabili

Totale Punteggio Sezione A (0–30): 19/30

SEZIONE B. DISABILITÀ SENSORIALI (VISIVE E UDITIVE)

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
B1	Segnaletica interna leggibile/tattile	□ Presente X Assente	0
B2	Informazioni in Braille o mappe tattili	□ Sì X No	0
B3	Percorsi guida tattili o sensoriali	□ Sì X No	0
B4	Cartellonistica ad alto contrasto	□ Sì X No	0
B5	Sistema di chiamata acustico/visivo	□ Sì X No	0
B6	Allarme con segnalazione visiva	□ Sì X No	0
B7	Supporti informativi alternativi (es. LIS, audio-guide)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione B (0–14): 0/14

SEZIONE C. ACCESSIBILITA' EQUIVALENTE E SOLUZIONI COMPENSATIVE

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
C1	Presenza di percorsi o mappe digitali accessibili	□ Sì X No	0
C2	Presenza di soluzioni alternative efficaci (es. guida umana, percorsi virtuali)	X Sì □ No	1

Note: accompagnatore

Totale Punteggio Sezione C (0–4): 1/14

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ACCESSIBILITA'

- **Punteggio totale ottenuto: 20 /48 punti**
- **Giudizio finale:**

  □ 0–15 = Non accessibile
  X 16–30 = Parzialmente accessibile
  □ 31–48 = Completamente accessibile

Legenda punteggi (per ogni voce):

- 0 = Assente o non conforme
- 1 = Presente ma con criticità
- 2 = Presente e conforme alle normative

- **Data del sopralluogo:** 25/06/2025

Scheda di Rilievo per l'Accessibilità degli Edifici Pubblici

PEBA – Comune di Novi Ligure **N°26**

DATI GENERALI

- **Edificio / Struttura:** SCUOLA DORIA - piano primo
- **Indirizzo:** VIALE PINAN CICHERO 18
- **Tipologia (scuola, municipio, biblioteca, ecc.):** SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

SEZIONE A. DISABILITÀ MOTORIE

1. ACCESSO ALL'EDIFICIO

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A1	Percorso esterno accessibile	X Sì □ No	1
A2	Rampa presente e conforme (pendenza ≤8%)	□ Sì X No – Pendenza: __%	0
A3	Ascensore o montascale accessibile	□ Sì X No – Note:	0
A4	Ingresso principale accessibile	□ Sì X No – Note: _____	0
A5	Presenza di parcheggio riservato ai disabili	□ Sì X No	0

Note: L'accesso avviene tramite la scala di sicurezza

2. SPAZI INTERNI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A6	Corridoi ≥ 90 cm	X Sì □ No	2
A7	Porte ≥ 75 cm	X Tutte □ Parziali □ Nessuna	2
A8	Pavimentazione percorribile	X Sì □ No	2
A9	Arredi che non consentono la manovra con la carrozzina	□ Sì X No	2
A10	Ascensore, montascale accessibile o rampe	X Sì □ No – Note:	1

Note:

---

3. SERVIZI IGIENICI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A11	WC accessibile	□ Sì X No	0
A12	Spazio di manovra WC ≥150 cm	□ Sì X No	0
A13	Maniglioni presenti e posizionati correttamente	□ Sì X No	0
A14	Lavabo accessibile	□ Sì X No	0
A15	Specchio inclinato o a tutta altezza	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione A (0–30): 10/30

SEZIONE B. DISABILITÀ SENSORIALI (VISIVE E UDITIVE)

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
B1	Segnaletica interna leggibile/tattile	□ Presente X Assente	0
B2	Informazioni in Braille o mappe tattili	□ Sì X No	0
B3	Percorsi guida tattili o sensoriali	□ Sì X No	0
B4	Cartellonistica ad alto contrasto	□ Sì X No	0
B5	Sistema di chiamata acustico/visivo	□ Sì X No	0
B6	Allarme con segnalazione visiva	□ Sì X No	0
B7	Supporti informativi alternativi (es. LIS, audio-guide)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione B (0–14): 0/14

SEZIONE C. ACCESSIBILITA' EQUIVALENTE E SOLUZIONI COMPENSATIVE

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
C1	Presenza di percorsi o mappe digitali accessibili	□ Sì X No	0
C2	Presenza di soluzioni alternative efficaci (es. guida umana, percorsi virtuali)	X Sì □ No	1

Note: accompagnatore

Totale Punteggio Sezione C (0–4): 1/4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ACCESSIBILITA'

- **Punteggio totale ottenuto: 11/48 punti**
- **Giudizio finale:**

  X 0–15 = Non accessibile
  □ 16–30 = Parzialmente accessibile
  □ 31–48 = Completamente accessibile

Legenda punteggi (per ogni voce):

- 0 = Assente o non conforme
- 1 = Presente ma con criticità
- 2 = Presente e conforme alle normative

- **Data del sopralluogo:** 11 / 06 / 2025

Scheda di Rilievo per l'Accessibilità degli Edifici Pubblici

PEBA – Comune di Novi Ligure **N°27**

DATI GENERALI

- **Edificio / Struttura:** SCUOLA DORIA - piano rialzato
- **Indirizzo:** VIALE SAFFI 51
- **Tipologia (scuola, municipio, biblioteca, ecc.):** SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

SEZIONE A. DISABILITÀ MOTORIE

1. ACCESSO ALL'EDIFICIO

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A1	Percorso esterno accessibile	X Sì □ No	1
A2	Rampa presente e conforme (pendenza ≤8%)	□ Sì X No – Pendenza: ___%	2
A3	Ascensore o montascale accessibile	X Sì □ No – Note: montascale ma non di competenza dell'istituto	2
A4	Ingresso principale accessibile	□ Sì X No – Note: gradini	0
A5	Presenza di parcheggio riservato ai disabili	□ Sì X No	0

Note:

2. SPAZI INTERNI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A6	Corridoi ≥ 90 cm	X Sì □ No	2
A7	Porte ≥ 75 cm	X Tutte □ Parziali □ Nessuna	2
A8	Pavimentazione percorribile	X Sì □ No	2
A9	Arredi che non consentono la manovra con la carrozzina	□ Sì X No	2
A10	Ascensore, montascale accessibile o rampe	□ Sì X No – Note: non serve	2

Note:

Ascensore per collegamento al Ciampini

3. SERVIZI IGIENICI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A11	WC accessibile	X Sì □ No	2
A12	Spazio di manovra WC ≥150 cm	X Sì □ No	2
A13	Maniglioni presenti e posizionati correttamente	X Sì □ No	2
A14	Lavabo accessibile	X Sì □ No	2
A15	Specchio inclinato o a tutta altezza	X Sì □ No	2

Note:

Alcuni bagni hanno la soglia di 5cm.
N.2 servizi igienici disabili

Totale Punteggio Sezione A (0–30): 25/30

SEZIONE B. DISABILITÀ SENSORIALI (VISIVE E UDITIVE)

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
B1	Segnaletica interna leggibile/tattile	□ Presente X Assente	0
B2	Informazioni in Braille o mappe tattili	□ Sì X No	0
B3	Percorsi guida tattili o sensoriali	□ Sì X No	0
B4	Cartellonistica ad alto contrasto	□ Sì X No	0
B5	Sistema di chiamata acustico/visivo	□ Sì X No	0
B6	Allarme con segnalazione visiva	□ Sì X No	0
B7	Supporti informativi alternativi (es. LIS, audio-guide)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione B (0–14): 0/14

SEZIONE C. ACCESSIBILITA' EQUIVALENTE E SOLUZIONI COMPENSATIVE

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
C1	Presenza di percorsi o mappe digitali accessibili	□ Sì X No	0
C2	Presenza di soluzioni alternative efficaci (es. guida umana, percorsi virtuali)	□ Sì X No	1

Note:

Accompagnatore

Totale Punteggio Sezione C (0–4): 1/4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ACCESSIBILITA'

- **Punteggio totale ottenuto: 26/48 punti**
- **Giudizio finale:**

  □ 0–15 = Non accessibile
  X 16–30 = Parzialmente accessibile
  □ 31–48 = Completamente accessibile

Legenda punteggi (per ogni voce):

- 0 = Assente o non conforme
- 1 = Presente ma con criticità
- 2 = Presente e conforme alle normative

- **Data del sopralluogo:** 18 / 06 / 2025

Scheda di Rilievo per l'Accessibilità degli Edifici Pubblici

PEBA – Comune di Novi Ligure **N°28**

DATI GENERALI

- **Edificio / Struttura:** SCUOLA ZUCCA
- **Indirizzo:** VIA VERDI 113
- **Tipologia (scuola, municipio, biblioteca, ecc.):** SCUOLA ELEMENTARE

SEZIONE A. DISABILITÀ MOTORIE

1. ACCESSO ALL'EDIFICIO

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A1	Percorso esterno accessibile	X Sì □ No	2
A2	Rampa presente e conforme (pendenza ≤8%)	X Sì □ No – Pendenza: __%	2
A3	Ascensore o montascale accessibile	□ Sì X No – Note: non serve	2
A4	Ingresso principale accessibile	X Sì □ No – Note: _____	2
A5	Presenza di parcheggio riservato ai disabili	X Sì □ No	2

Note:

2. SPAZI INTERNI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A6	Corridoi ≥ 90 cm	X Sì □ No	2
A7	Porte ≥ 75 cm	X Tutte□ X Parziali □ Nessuna	2
A8	Pavimentazione percorribile	X Sì □ No	2
A9	Arredi che non consentono la manovra con la carrozzina	□ Sì X No	2
A10	Ascensore, montascale accessibile o rampe	□ Sì X No – Note: PT + P1°	0

Note:

Già segnalata la necessità di ascensore per collegamento al piano primo

3. SERVIZI IGIENICI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A11	WC accessibile	X Sì □ No	2
A12	Spazio di manovra WC ≥150 cm	X Sì □ No	2
A13	Maniglioni presenti e posizionati correttamente	□ Sì X No	0
A14	Lavabo accessibile	X Sì □ No	2
A15	Specchio inclinato o a tutta altezza	□ Sì X No	0

Note:

n.1 servizio igienico per disabili

Totale Punteggio Sezione A (28–30): 24/30

SEZIONE B. DISABILITÀ SENSORIALI (VISIVE E UDITIVE)

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
B1	Segnaletica interna leggibile/tattile	□ Presente X Assente	0
B2	Informazioni in Braille o mappe tattili	□ Sì X No	0
B3	Percorsi guida tattili o sensoriali	□ Sì X No	0
B4	Cartellonistica ad alto contrasto	□ Sì X No	0
B5	Sistema di chiamata acustico/visivo	□ Sì X No	0
B6	Allarme con segnalazione visiva	□ Sì X No	0
B7	Supporti informativi alternativi (es. LIS, audio-guide)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione B (0–14): 0/14

SEZIONE C. ACCESSIBILITA' EQUIVALENTE E SOLUZIONI COMPENSATIVE

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
C1	Presenza di percorsi o mappe digitali accessibili	□ Sì X No	0
C2	Presenza di soluzioni alternative efficaci (es. guida umana, percorsi virtuali)	□ Sì X No	1

Note: accompagnatore

Totale Punteggio Sezione C (1–4): 1/4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ACCESSIBILITA'

- **Punteggio totale ottenuto: 25/48 punti**
- **Giudizio finale:**

  □ 0–15 = Non accessibile
  X 16–30 = Parzialmente accessibile
  □ 31–48 = Completamente accessibile

Legenda punteggi (per ogni voce):

- 0 = Assente o non conforme
- 1 = Presente ma con criticità
- 2 = Presente e conforme alle normative

- **Data del sopralluogo:** 18 / 06 / 2025

Scheda di Rilievo per l'Accessibilità degli Edifici Pubblici

PEBA – Comune di Novi Ligure **N°29**

DATI GENERALI

- **Edificio / Struttura:** SCUOLA GARIBALDI 1
- **Indirizzo:** VIALE SAFFI 44
- **Tipologia (scuola, municipio, biblioteca, ecc.):** SCUOLA DELL'INFANZIA

SEZIONE A. DISABILITÀ MOTORIE

1. ACCESSO ALL'EDIFICIO

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A1	Percorso esterno accessibile	X Sì □ No	2
A2	Rampa presente e conforme (pendenza ≤8%)	□ Sì X No – Pendenza: ___%	0
A3	Ascensore o montascale accessibile	□ Sì X No – Note: _____	0
A4	Ingresso principale accessibile	□ Sì X No Note:	0
A5	Presenza di parcheggio riservato ai disabili	X Sì □ No	2

Note: ingresso principale da Viale Saffi: con gradini.

Ingresso da cortile con gradino e pavimentazione in ghiaia. Non è accessibile in maniera autonoma.

2. SPAZI INTERNI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A6	Corridoi ≥ 90 cm	X Sì □ No	2
A7	Porte ≥ 75 cm	X Tutte □ Parziali □ Nessuna	2
A8	Pavimentazione percorribile	X Sì □ No	2
A9	Arredi che non consentono la manovra con la carrozzina	□ Sì X No	2
A10	Ascensore, montascale accessibile o rampe	□ Sì X No – Note: non serve	2

Note: L'ascensore non è necessario; il primo piano non accessibile perché le scale non sono agibili

---

3. SERVIZI IGIENICI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A11	WC accessibile	X Sì □ No	0
A12	Spazio di manovra WC ≥150 cm	X Sì □ No	0
A13	Maniglioni presenti e posizionati correttamente	□ Sì X No	0
A14	Lavabo accessibile	X Sì □ No	0
A15	Specchio inclinato o a tutta altezza	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione A (0–30): 14/30

SEZIONE B. DISABILITÀ SENSORIALI (VISIVE E UDITIVE)

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
B1	Segnaletica interna leggibile/tattile	□ Presente X Assente	0
B2	Informazioni in Braille o mappe tattili	□ Sì X No	0
B3	Percorsi guida tattili o sensoriali	□ Sì X No	0
B4	Cartellonistica ad alto contrasto	□ Sì X No	0
B5	Sistema di chiamata acustico/visivo	□ Sì □ No	0
B6	Allarme con segnalazione visiva	□ Sì X No	0
B7	Supporti informativi alternativi (es. LIS, audio-guide)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione B (0–14): 0/14

SEZIONE C. ACCESSIBILITA' EQUIVALENTE E SOLUZIONI COMPENSATIVE

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
C1	Presenza di percorsi o mappe digitali accessibili	□ Sì X No	0
C2	Presenza di soluzioni alternative efficaci (es. guida umana, percorsi virtuali)	X Sì □ No	1

Note: accompagnatore

Totale Punteggio Sezione C (0–4): 1/4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ACCESSIBILITA'

- **Punteggio totale ottenuto: 15/48 punti**
- **Giudizio finale:**

  X 0–15 = Non accessibile
  □ 16–30 = Parzialmente accessibile
  □ 31–48 = Completamente accessibile

Legenda punteggi (per ogni voce):

- 0 = Assente o non conforme
- 1 = Presente ma con criticità
- 2 = Presente e conforme alle normative

- **Data del sopralluogo:** 11/06/2025

Scheda di Rilievo per l'Accessibilità degli Edifici Pubblici

PEBA – Comune di Novi Ligure **N°30**

DATI GENERALI

- **Edificio / Struttura:** SCUOLA MARTIRI DELLA BENEDICTA
- **Indirizzo:** VIA RATTAZZI 15
- **Tipologia (scuola, municipio, biblioteca, ecc.):** SCUOLA PRIMARIA

SEZIONE A. DISABILITÀ MOTORIE

1. ACCESSO ALL'EDIFICIO

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A1	Percorso esterno accessibile	X Sì □ No	2
A2	Rampa presente e conforme (pendenza ≤8%)	□ Sì X No – Pendenza: __%	2
A3	Ascensore o montascale accessibile	□ Sì X No – Note: non serve	2
A4	Ingresso principale accessibile	X Sì □ No – Note: _____	2
A5	Presenza di parcheggio riservato ai disabili	X Sì □ No	2

Note:

n°2 parcheggi disabili

2. SPAZI INTERNI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A6	Corridoi ≥ 90 cm	X Sì □ No	2
A7	Porte ≥ 75 cm	X Tutte □ Parziali □ Nessuna	2
A8	Pavimentazione percorribile	X Sì □ No	2
A9	Arredi che non consentono la manovra con la carrozzina	□ Sì X No	2
A10	Ascensore, montascale accessibile o rampe	□ Sì X No – Note: Non serve	2

Note:

3. SERVIZI IGIENICI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A11	WC accessibile	X Sì □ No	2
A12	Spazio di manovra WC ≥150 cm	X Sì □ No	2
A13	Maniglioni presenti e posizionati correttamente	□ Sì X No	2
A14	Lavabo accessibile	X Sì □ No	2
A15	Specchio inclinato o a tutta altezza	□ Sì X No	0

Note:

N.3 servizi igienici per diversamente abili

Totale Punteggio Sezione A (28–30): 28/30

SEZIONE B. DISABILITÀ SENSORIALI (VISIVE E UDITIVE)

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
B1	Segnaletica interna leggibile/tattile	□ Presente X Assente	0
B2	Informazioni in Braille o mappe tattili	□ Sì X No	0
B3	Percorsi guida tattili o sensoriali	□ Sì X No	0
B4	Cartellonistica ad alto contrasto	□ Sì X No	0
B5	Sistema di chiamata acustico/visivo	□ Sì X No	0
B6	Allarme con segnalazione visiva	□ Sì X No	0
B7	Supporti informativi alternativi (es. LIS, audio-guide)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione B (0–14): 0/14

SEZIONE C. ACCESSIBILITA' EQUIVALENTE E SOLUZIONI COMPENSATIVE

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
C1	Presenza di percorsi o mappe digitali accessibili	□ Sì X No	0
C2	Presenza di soluzioni alternative efficaci (es. guida umana, percorsi virtuali)	X Sì □ No	1

Note: accompagnatore

Totale Punteggio Sezione C (1–4): 1/4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ACCESSIBILITA'

- **Punteggio totale ottenuto: 29/48 punti**
- **Giudizio finale:**

  □ 0–15 = Non accessibile
  X 16–30 = Parzialmente accessibile
  □ 31–48 = Completamente accessibile

Legenda punteggi (per ogni voce):

- 0 = Assente o non conforme
- 1 = Presente ma con criticità
- 2 = Presente e conforme alle normative

- **Data del sopralluogo:** 11 / 06 / 2025

Scheda di Rilievo per l'Accessibilità degli Edifici Pubblici

PEBA – Comune di Novi Ligure **N°31**

DATI GENERALI

- **Edificio / Struttura:** SCUOLA TERRACINI G3
- **Indirizzo:** VIA TERRACINI 5
- **Tipologia (scuola, municipio, biblioteca, ecc.):** SCUOLA MATERNA

SEZIONE A. DISABILITÀ MOTORIE

1. ACCESSO ALL'EDIFICIO

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A1	Percorso esterno accessibile	X Sì □ No	1
A2	Rampa presente e conforme (pendenza ≤8%)	X Sì □ No – Pendenza: __%	2
A3	Ascensore o montascale accessibile	□ Sì X No – Note: non serve	2
A4	Ingresso principale accessibile	X Sì □ No Note:	2
A5	Presenza di parcheggio riservato ai disabili	X Sì □ No	2

Note: Pavimentazione esterna scivolosa

2. SPAZI INTERNI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A6	Corridoi ≥ 90 cm	X Sì □ No	2
A7	Porte ≥ 75 cm	X Tutte □ Parziali □ Nessuna	2
A8	Pavimentazione percorribile	X Sì □ No	2
A9	Arredi che non consentono la manovra con la carrozzina	□ Sì X No	2
A10	Ascensore, montascale accessibile o rampe	□ Sì X No – Note: non serve	2

Note: gradino uscita sul cortile

---

3. SERVIZI IGIENICI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A11	WC accessibile	□ Sì X No	0
A12	Spazio di manovra WC ≥150 cm	□ Sì X No	0
A13	Maniglioni presenti e posizionati correttamente	□ Sì X No	0
A14	Lavabo accessibile	□ Sì X No	0
A15	Specchio inclinato o a tutta altezza	□ Sì X No	0

Note: bagno disabili non presente

Totale Punteggio Sezione A (0–30): 19/30

SEZIONE B. DISABILITÀ SENSORIALI (VISIVE E UDITIVE)

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
B1	Segnaletica interna leggibile/tattile	□ Presente X Assente	0
B2	Informazioni in Braille o mappe tattili	□ Sì X No	0
B3	Percorsi guida tattili o sensoriali	□ Sì X No	0
B4	Cartellonistica ad alto contrasto	□ Sì X No	0
B5	Sistema di chiamata acustico/visivo	□ Sì □ No	0
B6	Allarme con segnalazione visiva	□ Sì X No	0
B7	Supporti informativi alternativi (es. LIS, audio-guide)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione B (0–14): 0/14

SEZIONE C. ACCESSIBILITA' EQUIVALENTE E SOLUZIONI COMPENSATIVE

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
C1	Presenza di percorsi o mappe digitali accessibili	□ Sì X No	0
C2	Presenza di soluzioni alternative efficaci (es. guida umana, percorsi virtuali)	X Sì □ No	1

Note: accompagnatore

Totale Punteggio Sezione C (0–4): 1/4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ACCESSIBILITA'

- **Punteggio totale ottenuto: 20/48 punti**
- **Giudizio finale:**

  □ **0–15 = Non accessibile**
  X 16–30 = Parzialmente accessibile
  □ **31–48 = Completamente accessibile**

Legenda punteggi (per ogni voce):

- 0 = Assente o non conforme
- 1 = Presente ma con criticità
- 2 = Presente e conforme alle normative

- **Data del sopralluogo:** 25/06/2025

Scheda di Rilievo per l'Accessibilità degli Edifici Pubblici

PEBA – Comune di Novi Ligure **N°32**

DATI GENERALI

- **Edificio / Struttura:** SCUOLA PIEVE
- **Indirizzo:** PIAZZALE PIEVE 5
- **Tipologia (scuola, municipio, biblioteca, ecc.):** SCUOLA DELL'INFANZIA

SEZIONE A. DISABILITÀ MOTORIE

1. ACCESSO ALL'EDIFICIO

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A1	Percorso esterno accessibile	X Sì □ No	1
A2	Rampa presente e conforme (pendenza ≤8%)	X Sì □ No – Pendenza: ___%	2
A3	Ascensore o montascale accessibile	□ Sì X No – Note: non serve	2
A4	Ingresso principale accessibile	X Sì □ No – Note: _____	2
A5	Presenza di parcheggio riservato ai disabili	□ Sì X No	0

Note:

Per andare in cortile sono presenti dei gradini

L'accesso principale presenta delle scale ma c'è la rampa

2. SPAZI INTERNI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A6	Corridoi ≥ 90 cm	X Sì □ No	2
A7	Porte ≥ 75 cm	X Tutte □ Parziali □ Nessuna	2
A8	Pavimentazione percorribile	X Sì □ No	2
A9	Arredi che non consentono la manovra con la carrozzina	□ Sì X No	2
A10	Ascensore, montascale accessibile o rampe	□ Sì X No – Note: PT + P1°	0

Note:

Scuola a due piani con scala interna senza la presenza dell'ascensore che è in progetto nel nuovo refettorio

3. SERVIZI IGIENICI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A11	WC accessibile	X Sì □ No	2
A12	Spazio di manovra WC ≥150 cm	X Sì □ No	2
A13	Maniglioni presenti e posizionati correttamente	X Sì □ No	2
A14	Lavabo accessibile	X Sì □ No	2
A15	Specchio inclinato o a tutta altezza	□ Sì X No	0

Note:

E' presente un servizio ig. disabili

Totale Punteggio Sezione A (0–30): 23/30

SEZIONE B. DISABILITÀ SENSORIALI (VISIVE E UDITIVE)

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
B1	Segnaletica interna leggibile/tattile	□ Presente X Assente	0
B2	Informazioni in Braille o mappe tattili	□ Sì X No	0
B3	Percorsi guida tattili o sensoriali	□ Sì X No	0
B4	Cartellonistica ad alto contrasto	□ Sì X No	0
B5	Sistema di chiamata acustico/visivo	□ Sì X No	0
B6	Allarme con segnalazione visiva	□ Sì X No	0
B7	Supporti informativi alternativi (es. LIS, audio-guide)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione B (0–14): 0/14

SEZIONE C. ACCESSIBILITA' EQUIVALENTE E SOLUZIONI COMPENSATIVE

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
C1	Presenza di percorsi o mappe digitali accessibili	□ Sì X No	0
C2	Presenza di soluzioni alternative efficaci (es. guida umana, percorsi virtuali)	X Sì □ No	1

Note: accompagnatore

Totale Punteggio Sezione C (0–4): 1/4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ACCESSIBILITA'

- **Punteggio totale ottenuto: 24 /48 punti**
- **Giudizio finale:**

  □ 0–15 = Non accessibile
  X 16–30 = Parzialmente accessibile
  □ 31–48 = Completamente accessibile

Legenda punteggi (per ogni voce):

- 0 = Assente o non conforme
- 1 = Presente ma con criticità
- 2 = Presente e conforme alle normative

- **Data del sopralluogo:** 25/06/2025

Scheda di Rilievo per l'Accessibilità degli Edifici Pubblici

PEBA – Comune di Novi Ligure **N°33**

DATI GENERALI

- **Edificio / Struttura:** SCUOLA SOLFERINO
- **Indirizzo:** VIA SOLFERINO 26
- **Tipologia (scuola, municipio, biblioteca, ecc.):** SCUOLA MATERNA

SEZIONE A. DISABILITÀ MOTORIE

1. ACCESSO ALL'EDIFICIO

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A1	Percorso esterno accessibile	X Sì □ No (ghiaia)	1
A2	Rampa presente e conforme (pendenza ≤8%)	□ Sì X No – Pendenza: ___%	0
A3	Ascensore o montascale accessibile	□ Sì X No – Note: _____	0
A4	Ingresso principale accessibile	□ Sì X No Note: gradino	0
A5	Presenza di parcheggio riservato ai disabili	X Sì □ No	2

Note: Ingresso cortile interno in ghiaia con gradino. Ingresso da via Oneto con rampa esterna, ma presenta gradino di accesso alla scuola.

2. SPAZI INTERNI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A6	Corridoi ≥ 90 cm	X Sì □ No	2
A7	Porte ≥ 75 cm	X Tutte □ Parziali □ Nessuna	2
A8	Pavimentazione percorribile	X Sì □ No	2
A9	Arredi che non consentono la manovra con la carrozzina	□ Sì X No	2
A10	Ascensore, montascale accessibile o rampe	X Sì □ No – Note: PT + P1°	2

Note:

---

3. SERVIZI IGIENICI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A11	WC accessibile	X Sì □ No	2
A12	Spazio di manovra WC ≥150 cm	X Sì □ No	2
A13	Maniglioni presenti e posizionati correttamente	X Sì □ No	2
A14	Lavabo accessibile	X Sì □ No	2
A15	Specchio inclinato o a tutta altezza	□ Sì X No	0

Note: n.1 bagno disabili

Totale Punteggio Sezione A (0–30): 21/30

SEZIONE B. DISABILITÀ SENSORIALI (VISIVE E UDITIVE)

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
B1	Segnaletica interna leggibile/tattile	□ Presente X Assente	0
B2	Informazioni in Braille o mappe tattili	□ Sì X No	0
B3	Percorsi guida tattili o sensoriali	□ Sì X No	0
B4	Cartellonistica ad alto contrasto	□ Sì X No	0
B5	Sistema di chiamata acustico/visivo	□ Sì X No	0
B6	Allarme con segnalazione visiva	□ Sì X No	0
B7	Supporti informativi alternativi (es. LIS, audio-guide)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione B (0–14): 0/14

SEZIONE C. ACCESSIBILITA' EQUIVALENTE E SOLUZIONI COMPENSATIVE

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
C1	Presenza di percorsi o mappe digitali accessibili	□ Sì X No	0
C2	Presenza di soluzioni alternative efficaci (es. guida umana, percorsi virtuali)	□ Sì X No	1

Note: accompagnatore

Totale Punteggio Sezione C (0–4): 1/4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ACCESSIBILITA'

- **Punteggio totale ottenuto: 22/48 punti**
- **Giudizio finale:**

  □ 0–15 = Non accessibile
  X 16–30 = Parzialmente accessibile
  □ 31–48 = Completamente accessibile

Legenda punteggi (per ogni voce):

- 0 = Assente o non conforme
- 1 = Presente ma con criticità
- 2 = Presente e conforme alle normative

- **Data del sopralluogo:** 18/06/2025

Scheda di Rilievo per l'Accessibilità degli Edifici Pubblici

PEBA – Comune di Novi Ligure **N°34**

DATI GENERALI

- **Edificio / Struttura:** SCUOLA BOCCARDO
- **Indirizzo:** VIA SCRIVIA 24
- **Tipologia (scuola, municipio, biblioteca, ecc.):** SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

SEZIONE A. DISABILITÀ MOTORIE

1. ACCESSO ALL'EDIFICIO

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A1	Percorso esterno accessibile	X Sì □ No	2
A2	Rampa presente e conforme (pendenza ≤8%)	X Sì □ No – Pendenza: __%	2
A3	Ascensore o montascale accessibile	X Sì □ No – Note: ascensore + montascale	2
A4	Ingresso principale accessibile	X Sì □ No Note:	2
A5	Presenza di parcheggio riservato ai disabili	X Sì □ No	2

Note:

2. SPAZI INTERNI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A6	Corridoi ≥ 90 cm	X Sì □ No	2
A7	Porte ≥ 75 cm	X Tutte □ Parziali □ Nessuna	2
A8	Pavimentazione percorribile	X Sì □ No	2
A9	Arredi che non consentono la manovra con la carrozzina	□ Sì X No	2
A10	Ascensore, montascale accessibile o rampe	X Sì □ No – Note:	2

Note:

---

3. SERVIZI IGIENICI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A11	WC accessibile	X Sì □ No	2
A12	Spazio di manovra WC ≥150 cm	X Sì □ No	2
A13	Maniglioni presenti e posizionati correttamente	X Sì □ No	2
A14	Lavabo accessibile	X Sì □ No	2
A15	Specchio inclinato o a tutta altezza	□ Sì X No	0

Note: N.1 bagno disabili.

Totale Punteggio Sezione A (0–30): 28/30

SEZIONE B. DISABILITÀ SENSORIALI (VISIVE E UDITIVE)

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
B1	Segnaletica interna leggibile/tattile	□ Presente X Assente	0
B2	Informazioni in Braille o mappe tattili	X Sì □ No	1
B3	Percorsi guida tattili o sensoriali	□ Sì X No	0
B4	Cartellonistica ad alto contrasto	□ Sì X No	0
B5	Sistema di chiamata acustico/visivo	□ Sì □ No	0
B6	Allarme con segnalazione visiva	□ Sì X No	0
B7	Supporti informativi alternativi (es. LIS, audio-guide)	□ Sì X No	0

Note: Ascensore con pulsanti in Braille

Totale Punteggio Sezione B (0–14): 1/14

SEZIONE C. ACCESSIBILITA' EQUIVALENTE E SOLUZIONI COMPENSATIVE

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
C1	Presenza di percorsi o mappe digitali accessibili	□ Sì X No	0
C2	Presenza di soluzioni alternative efficaci (es. guida umana, percorsi virtuali)	□ Sì X No	1

Note: accompagnatore

Totale Punteggio Sezione C (0–4): 1/4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ACCESSIBILITA'

- **Punteggio totale ottenuto: 30/48 punti**
- **Giudizio finale:**

  □ **0–15 = Non accessibile**
  X 16–30 = Parzialmente accessibile
  □ **31–48 = Completamente accessibile**

Legenda punteggi (per ogni voce):

- 0 = Assente o non conforme
- 1 = Presente ma con criticità
- 2 = Presente e conforme alle normative

- **Data del sopralluogo:** 25/06/2025

Scheda di Rilievo per l'Accessibilità degli Edifici Pubblici

PEBA – Comune di Novi Ligure **N°35**

DATI GENERALI

- **Edificio / Struttura:** SCUOLA PASCOLI
- **Indirizzo:** CORSO ITALIA 56
- **Tipologia (scuola, municipio, biblioteca, ecc.):** SCUOLA PRIMARIA

SEZIONE A. DISABILITÀ MOTORIE

1. ACCESSO ALL'EDIFICIO

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A1	Percorso esterno accessibile	X Sì □ No	2
A2	Rampa presente e conforme (pendenza ≤8%)	X Sì □ No – Pendenza: ___%	2
A3	Ascensore o montascale accessibile	□ Sì X No – Note: non serve	2
A4	Ingresso principale accessibile	X Sì □ No Note:	1
A5	Presenza di parcheggio riservato ai disabili	X Sì □ No	2

Note: Accesso principale su c.so Italia con scale e con rampa

2. SPAZI INTERNI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A6	Corridoi ≥ 90 cm	X Sì □ No	2
A7	Porte ≥ 75 cm	X Tutte □ Parziali □ Nessuna	2
A8	Pavimentazione percorribile	X Sì □ No	2
A9	Arredi che non consentono la manovra con la carrozzina	□ Sì X No	2
A10	Ascensore, montascale accessibile o rampe	X Sì □ No – Note:	2

Note: Nel 2006 richiesta di girare apertura porte per uscite di sicurezza

---

3. SERVIZI IGIENICI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A11	WC accessibile	□ Sì X No	1
A12	Spazio di manovra WC ≥150 cm	X Sì □ No	2
A13	Maniglioni presenti e posizionati correttamente	X Sì □ No	2
A14	Lavabo accessibile	X Sì □ No	2
A15	Specchio inclinato o a tutta altezza	X Sì □ No	2

Note:

N. 4 bagni disabili.

Totale Punteggio Sezione A (0–30): 28/30

SEZIONE B. DISABILITÀ SENSORIALI (VISIVE E UDITIVE)

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
B1	Segnaletica interna leggibile/tattile	□ Presente X Assente	0
B2	Informazioni in Braille o mappe tattili (ASCENSORE)	X Sì □ No	1
B3	Percorsi guida tattili o sensoriali	□ Sì X No	0
B4	Cartellonistica ad alto contrasto	□ Sì X No	0
B5	Sistema di chiamata acustico/visivo	□ Sì □ No	0
B6	Allarme con segnalazione visiva	□ Sì X No	0
B7	Supporti informativi alternativi (es. LIS, audio-guide)	□ Sì X No	0

Note: B5=usato in caso di emergenza. Ascensore con pulsantiera con caratteri anche in Braille.

Totale Punteggio Sezione B (0–14): 1/14

SEZIONE C. ACCESSIBILITA' EQUIVALENTE E SOLUZIONI COMPENSATIVE

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
C1	Presenza di percorsi o mappe digitali accessibili	□ Sì X No	0
C2	Presenza di soluzioni alternative efficaci (es. guida umana, percorsi virtuali)	X Sì □ No	1

Note: accompagnatorei

Totale Punteggio Sezione C (0–4): 1/4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ACCESSIBILITA'

- **Punteggio totale ottenuto: 30/48 punti**
- **Giudizio finale:**

  □ 0–15 = Non accessibile
  X 16–30 = Parzialmente accessibile
  □ 31–48 = Completamente accessibile

Legenda punteggi (per ogni voce):

- 0 = Assente o non conforme
- 1 = Presente ma con criticità
- 2 = Presente e conforme alle normative

- **Data del sopralluogo:** 11/06/2025

Scheda di Rilievo per l'Accessibilità degli Edifici Pubblici

PEBA – Comune di Novi Ligure **N°36**

DATI GENERALI

- **Edificio / Struttura:** SCUOLA RODARI - piano terra
- **Indirizzo:** VIALE PINAN CICHERO 18
- **Tipologia (scuola, municipio, biblioteca, ecc.):** SCUOLA PRIMARIA

SEZIONE A. DISABILITÀ MOTORIE

1. ACCESSO ALL'EDIFICIO

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A1	Percorso esterno accessibile	X Sì □ No	2
A2	Rampa presente e conforme (pendenza ≤8%)	X Sì □ No – Pendenza: __%	2
A3	Ascensore o montascale accessibile	□ Sì X No – Note: non serve	2
A4	Ingresso principale accessibile	X Sì □ No – Note: _____	2
A5	Presenza di parcheggio riservato ai disabili	□ Sì X No	0

Note:

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: ingresso con scale

SCUOLA PRIMARIA: ingresso con rampa

2. SPAZI INTERNI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A6	Corridoi ≥ 90 cm	X Sì □ No	2
A7	Porte ≥ 75 cm	X Tutte □ Parziali □ Nessuna	2
A8	Pavimentazione percorribile	X Sì □ No	2
A9	Arredi che non consentono la manovra con la carrozzina	□ Sì X No	2
A10	Ascensore, montascale accessibile o rampe	X Sì □ No – Note:	2

Note:

Presenza di scale nella parte centrale di collegamento tra i due livelli. Entrambi i livelli sono accessibili dagli ingressi principali. Presenza di ascensori per l'accesso ai piani superiori (parte nuova) e gradini per il piano seminterrato e piano rialzato
Montascale per la mensa anche per l'Arcobaleno
Servizi igienici per diversamente abili n.1 per primaria-n.1 per secondaria ma NON attrezzato

---

3. SERVIZI IGIENICI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A11	WC accessibile	X Sì □ No	2
A12	Spazio di manovra WC ≥150 cm	X Sì □ No	2
A13	Maniglioni presenti e posizionati correttamente	X Sì □ No	2
A14	Lavabo accessibile	X Sì □ No	2
A15	Specchio inclinato o a tutta altezza	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione A (0–30): 26/30

SEZIONE B. DISABILITÀ SENSORIALI (VISIVE E UDITIVE)

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
B1	Segnaletica interna leggibile/tattile	□ Presente X Assente	0
B2	Informazioni in Braille o mappe tattili	□ Sì X No	0
B3	Percorsi guida tattili o sensoriali	□ Sì X No	0
B4	Cartellonistica ad alto contrasto	□ Sì X No	0
B5	Sistema di chiamata acustico/visivo	□ Sì X No	0
B6	Allarme con segnalazione visiva	□ Sì X No	0
B7	Supporti informativi alternativi (es. LIS, audio-guide)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione B (0–14): 0/14

SEZIONE C. ACCESSIBILITA' EQUIVALENTE E SOLUZIONI COMPENSATIVE

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
C1	Presenza di percorsi o mappe digitali accessibili	□ Sì X No	0
C2	Presenza di soluzioni alternative efficaci (es. guida umana, percorsi virtuali)	X Sì □ No	1

Note: accompagnatore

Totale Punteggio Sezione C (0–4): 1/4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ACCESSIBILITA'

- **Punteggio totale ottenuto: 27/48 punti**
- **Giudizio finale:**

  □ 0–15 = Non accessibile
  X 16–30 = Parzialmente accessibile
  □ 31–48 = Completamente accessibile

Legenda punteggi (per ogni voce):

- 0 = Assente o non conforme
- 1 = Presente ma con criticità
- 2 = Presente e conforme alle normative

- **Data del sopralluogo:** 04 / 06 / 2025

Scheda di Rilievo per l'Accessibilità degli Edifici Pubblici

PEBA – Comune di Novi Ligure **N°37**

DATI GENERALI

- **Edificio / Struttura:** STADIO
- **Indirizzo:** VIA FRANCESCO CRISPI 27
- **Tipologia (scuola, municipio, biblioteca, ecc.):** SPORT

SEZIONE A. DISABILITÀ MOTORIE

1. ACCESSO ALL'EDIFICIO

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A1	Percorso esterno accessibile	X Sì □ No	2
A2	Rampa presente e conforme (pendenza ≤8%)	□ Sì X No – Pendenza: __%	2
A3	Ascensore o montascale accessibile	□ Sì X No – Note: non serve	2
A4	Ingresso principale accessibile	X Sì □ No Note:	2
A5	Presenza di parcheggio riservato ai disabili	X Sì □ No	2

Note:

2. SPAZI INTERNI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A6	Corridoi ≥ 90 cm	X Sì □ No	2
A7	Porte ≥ 75 cm	X Tutte □ Parziali □ Nessuna	2
A8	Pavimentazione percorribile	X Sì □ No	2
A9	Arredi che non consentono la manovra con la carrozzina	□ Sì X No	2
A10	Ascensore, montascale accessibile o rampe	□ Sì X No – Note:	0

Note: Accesso alle carrozzine consentito solo in alcuni spazi

---

3. SERVIZI IGIENICI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A11	WC accessibile	□ Sì X No	0
A12	Spazio di manovra WC ≥150 cm	□ Sì X No	0
A13	Maniglioni presenti e posizionati correttamente	□ Sì X No	0
A14	Lavabo accessibile	□ Sì X No	0
A15	Specchio inclinato o a tutta altezza	□ Sì X No	0

Note: bagno spogliatoio con gradino di accesso;

n.2 bagni pubblici con gradini di accesso.

Totale Punteggio Sezione A (0–30): 18/30

SEZIONE B. DISABILITÀ SENSORIALI (VISIVE E UDITIVE)

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
B1	Segnaletica interna leggibile/tattile	□ Presente X Assente	0
B2	Informazioni in Braille o mappe tattili	□ Sì X No	0
B3	Percorsi guida tattili o sensoriali	□ Sì X No	0
B4	Cartellonistica ad alto contrasto	□ Sì X No	0
B5	Sistema di chiamata acustico/visivo	□ Sì □ No	0
B6	Allarme con segnalazione visiva	□ Sì X No	0
B7	Supporti informativi alternativi (es. LIS, audio-guide)	□ Sì X No	0

Note: Ascensore con tasti in Braille

Totale Punteggio Sezione B (0–14): 0/14

SEZIONE C. ACCESSIBILITA' EQUIVALENTE E SOLUZIONI COMPENSATIVE

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
C1	Presenza di percorsi o mappe digitali accessibili	□ Sì X No	0
C2	Presenza di soluzioni alternative efficaci (es. guida umana, percorsi virtuali)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione C (0–4): 0/4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ACCESSIBILITA'

- **Punteggio totale ottenuto: 18/48 punti**
- **Giudizio finale:**

  □ **0–15 = Non accessibile**
  X 16–30 = Parzialmente accessibile
  □ **31–48 = Completamente accessibile**

Legenda punteggi (per ogni voce):

- 0 = Assente o non conforme
- 1 = Presente ma con criticità
- 2 = Presente e conforme alle normative

- **Data del sopralluogo:** 25/06/2025

Scheda di Rilievo per l'Accessibilità degli Edifici Pubblici

PEBA – Comune di Novi Ligure **N°38**

DATI GENERALI

- **Edificio / Struttura:** TEATRO GIACOMETTI
- **Indirizzo:** CORSO PIAVE 2
- **Tipologia (scuola, municipio, biblioteca, ecc.):** TEATRO

SEZIONE A. DISABILITÀ MOTORIE

1. ACCESSO ALL'EDIFICIO

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A1	Percorso esterno accessibile	X Sì □ No	2
A2	Rampa presente e conforme (pendenza ≤8%)	X Sì □ No – Pendenza: __%	2
A3	Ascensore o montascale accessibile	□ Sì X No – Note: non serve	2
A4	Ingresso principale accessibile	X Sì □ No – Note: _____	2
A5	Presenza di parcheggio riservato ai disabili	X Sì □ No	2

Note:

Scale con rampa di accesso

2. SPAZI INTERNI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A6	Corridoi ≥ 90 cm	X Sì □ No	2
A7	Porte ≥ 75 cm	X Tutte □ Parziali □ Nessuna	2
A8	Pavimentazione percorribile	X Sì □ No	2
A9	Arredi che non consentono la manovra con la carrozzina	□ Sì X No	2
A10	Ascensore, montascale accessibile o rampe	□ Sì X No – Note: Non serve	2

Note:

N.2 scalini serviti da rampa di accesso per l'area bar

3. SERVIZI IGIENICI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A11	WC accessibile	X Sì □ No	2
A12	Spazio di manovra WC ≥150 cm	X Sì □ No	2
A13	Maniglioni presenti e posizionati correttamente	X Sì □ No	2
A14	Lavabo accessibile	X Sì □ No	2
A15	Specchio inclinato o a tutta altezza	□ Sì X No	0

Note:

N.1 servizio igienico per diversamente abili

Totale Punteggio Sezione A (28–30): 28/30

SEZIONE B. DISABILITÀ SENSORIALI (VISIVE E UDITIVE)

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
B1	Segnaletica interna leggibile/tattile	□ Presente X Assente	0
B2	Informazioni in Braille o mappe tattili	□ Sì X No	0
B3	Percorsi guida tattili o sensoriali	□ Sì X No	0
B4	Cartellonistica ad alto contrasto	□ Sì X No	0
B5	Sistema di chiamata acustico/visivo	□ Sì X No	0
B6	Allarme con segnalazione visiva	□ Sì X No	0
B7	Supporti informativi alternativi (es. LIS, audio-guide)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione B (0–14): 0/14

SEZIONE C. ACCESSIBILITA' EQUIVALENTE E SOLUZIONI COMPENSATIVE

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
C1	Presenza di percorsi o mappe digitali accessibili	□ Sì X No	0
C2	Presenza di soluzioni alternative efficaci (es. guida umana, percorsi virtuali)	X Sì □ No	1

Note: accompagnatore

Totale Punteggio Sezione C (1–4): 1/4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ACCESSIBILITA'

- **Punteggio totale ottenuto: 29/48 punti**
- **Giudizio finale:**

  □ 0–15 = Non accessibile
  X 16–30 = Parzialmente accessibile
  □ 31–48 = Completamente accessibile

Legenda punteggi (per ogni voce):

- 0 = Assente o non conforme
- 1 = Presente ma con criticità
- 2 = Presente e conforme alle normative

- **Data del sopralluogo:** 11 / 06 / 2025

Scheda di Rilievo per l'Accessibilità degli Edifici Pubblici

PEBA – Comune di Novi Ligure **N°39**

DATI GENERALI

- **Edificio / Struttura:** TEATRO MARENCO
- **Indirizzo:** VIA GIRARDENGO 48
- **Tipologia (scuola, municipio, biblioteca, ecc.):** TEATRO

SEZIONE A. DISABILITÀ MOTORIE

1. ACCESSO ALL'EDIFICIO

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A1	Percorso esterno accessibile	X Sì □ No	2
A2	Rampa presente e conforme (pendenza ≤8%)	X Sì □ No – Pendenza: ___%	1
A3	Ascensore o montascale accessibile	□ Sì X No – Note: non serve	2
A4	Ingresso principale accessibile	X Sì □ No Note:	1
A5	Presenza di parcheggio riservato ai disabili (area pedonale)	X Sì □ No	1

Note: accesso biglietteria con gradino (non collegata all'ingresso del teatro).

Ingresso principale teatro con rampa.

2. SPAZI INTERNI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A6	Corridoi ≥ 90 cm	X Sì □ No	2
A7	Porte ≥ 75 cm	X Tutte □ Parziali □ Nessuna	2
A8	Pavimentazione percorribile	X Sì □ No	2
A9	Arredi che non consentono la manovra con la carrozzina	□ Sì X No	2
A10	Ascensore, montascale accessibile o rampe	X Sì □ No – Note: passaggio ridotto, non tutte le carrozzine riescono ad accedere	1

Note: I camerini non sono accessibili dai disabili ma è presente un bagno disabili. Potrebbero essere accessibili tramite montacarichi davanti al palco (solo in caso di necessità). Accesso in platea tramite corridoio. Accesso al 2°e 4° piano (loggione) tramite ascensore. I piani 1° e 3° non sono accessibili dai disabili.

---

3. SERVIZI IGIENICI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A11	WC accessibile	X Sì □ No	2
A12	Spazio di manovra WC ≥150 cm	X Sì □ No	2
A13	Maniglioni presenti e posizionati correttamente	□ Sì X No	0
A14	Lavabo accessibile	X Sì □ No	2
A15	Specchio inclinato o a tutta altezza	□ Sì X No	0

Note: Al piano terra n.1 bagno disabili ma accessibile tramite scale;

n.1 bagno disabili accessibile tramite corridoio. n.1 bagno disabili al piano ridotto

---

Totale Punteggio Sezione A (0–30): 22/30

SEZIONE B. DISABILITÀ SENSORIALI (VISIVE E UDITIVE)

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
B1	Segnaletica interna leggibile/tattile	□ Presente X Assente	0
B2	Informazioni in Braille o mappe tattili (tasti ascensore)	X Sì □ No	1
B3	Percorsi guida tattili o sensoriali	□ Sì X No	0
B4	Cartellonistica ad alto contrasto	□ Sì X No	0
B5	Sistema di chiamata acustico/visivo	□ Sì □ No	0
B6	Allarme con segnalazione visiva	□ Sì X No	0
B7	Supporti informativi alternativi (es. LIS, audio-guide)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione B (0–14): 1/14

SEZIONE C. ACCESSIBILITA' EQUIVALENTE E SOLUZIONI COMPENSATIVE

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
C1	Presenza di percorsi o mappe digitali accessibili	□ Sì X No	0
C2	Presenza di soluzioni alternative efficaci (es. guida umana, percorsi virtuali)	X Sì □ No	1

Note: accompagnatore

Totale Punteggio Sezione C (0–4): 1/4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ACCESSIBILITA'

- **Punteggio totale ottenuto: 24/48 punti**
- **Giudizio finale:**

  □ 0–15 = Non accessibile
  X 16–30 = Parzialmente accessibile
  □ 31–48 = Completamente accessibile

Legenda punteggi (per ogni voce):

- 0 = Assente o non conforme
- 1 = Presente ma con criticità
- 2 = Presente e conforme alle normative

- **Data del sopralluogo:** 11/06/2025

Scheda di Rilievo per l'Accessibilità degli Edifici Pubblici

PEBA – Comune di Novi Ligure **N°40**

DATI GENERALI

- **Edificio / Struttura:** VILLA ZUCCA
- **Indirizzo:** VIA VERDI 115
- **Tipologia (scuola, municipio, biblioteca, ecc.):**

PT: incontri in luoghi neutri; 1P-2P: 9 ragazzi disabili in appartamento con OSS

SEZIONE A. DISABILITÀ MOTORIE

1. ACCESSO ALL'EDIFICIO

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A1	Percorso esterno accessibile	X Sì □ No	2
A2	Rampa presente e conforme (pendenza ≤8%)	□ Sì X No – Pendenza: __%	2
A3	Ascensore o montascale accessibile	□ Sì X No – Note: non serve	2
A4	Ingresso principale accessibile	X Sì □ No Note:	2
A5	Presenza di parcheggio riservato ai disabili	X Sì □ No	2

Note:

2. SPAZI INTERNI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A6	Corridoi ≥ 90 cm	X Sì □ No	2
A7	Porte ≥ 75 cm	X Tutte □ Parziali □ Nessuna	2
A8	Pavimentazione percorribile	X Sì □ No	2
A9	Arredi che non consentono la manovra con la carrozzina	□ Sì X No	2
A10	Ascensore, montascale accessibile o rampe	X Sì □ No – Note:	2

Note:

---

3. SERVIZI IGIENICI

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
A11	WC accessibile	X Sì □ No	2
A12	Spazio di manovra WC ≥150 cm	X Sì □ No	2
A13	Maniglioni presenti e posizionati correttamente	X Sì □ No	2
A14	Lavabo accessibile	X Sì □ No	2
A15	Specchio inclinato o a tutta altezza	□ Sì X No	0

Note: n.1 bagno disabili piano terra.

No bagni disabili negli appartamenti

Totale Punteggio Sezione A (0–30): 28/30

SEZIONE B. DISABILITÀ SENSORIALI (VISIVE E UDITIVE)

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
B1	Segnaletica interna leggibile/tattile	□ Presente X Assente	0
B2	Informazioni in Braille o mappe tattili	X Sì □ No	1
B3	Percorsi guida tattili o sensoriali	□ Sì X No	0
B4	Cartellonistica ad alto contrasto	□ Sì X No	0
B5	Sistema di chiamata acustico/visivo	□ Sì □ No	0
B6	Allarme con segnalazione visiva	□ Sì X No	0
B7	Supporti informativi alternativi (es. LIS, audio-guide)	□ Sì X No	0

Note: Ascensore con tasti in Braille

Totale Punteggio Sezione B (0–14): 1/14

SEZIONE C. ACCESSIBILITA' EQUIVALENTE E SOLUZIONI COMPENSATIVE

Voce	Descrizione	Risposta	Punteggio (0–2)
C1	Presenza di percorsi o mappe digitali accessibili	□ Sì X No	0
C2	Presenza di soluzioni alternative efficaci (es. guida umana, percorsi virtuali)	□ Sì X No	0

Note:

Totale Punteggio Sezione C (0–4): 0/4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ACCESSIBILITA'

- **Punteggio totale ottenuto: 29/48 punti**
- **Giudizio finale:**

  □ **0–15 = Non accessibile**
  X 16–30 = Parzialmente accessibile
  □ **31–48 = Completamente accessibile**

Legenda punteggi (per ogni voce):

- 0 = Assente o non conforme
- 1 = Presente ma con criticità
- 2 = Presente e conforme alle normative

- **Data del sopralluogo:** 25/06/2025