PEBA NOVI CITTÀ RAGGIUNGIBILE

PEBA

MAPPATURE BARRIERE ED ANALISI DEI DATI

FASCICOLO SCHEDE DI RILIEVO PER L'ACCESSIBILITA' DEI PARCHI

IL SINDACO Dott. Rocchino MULIERE

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA Dott. Gian Filippo CASANOVA

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO Arch. Dario GRASSI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO Arch. Giacomo TOFALO

IL TECNICO INCARICATO Arch. Fabrizio FURIA
con la collaborazione di Arch. Fiorenza TENTO
Arch. Erica FESTUCCIA

Novi ligure, dicembre 2025

ANALISI ACCESSIBILITA' GIARDINI E AREE VERDI

N°	ACCESSIBILITÀ	Sezione A - DISABILITA' MOTORIE	Sezione B - DISABILITA' SENSORIALI	DENOMINAZIONE	UBICAZIONE
1	5	3	2	Area tra Asilo nido "Aquilone" e Palazzetto dello sport	Viale Pinan Cichero
2	4	2	2	Area Molinari	Via Bruno Andrea Molinari
3	4	2	2	Area Via Pasubio – Via Dei Mille	Angolo Via Pasubio – Via Dei Mille
4	4	2	2	Area Via Trieste – Via dei Mille	Angolo Via Trieste – Via dei Mille
5	4	2	2	Giardini della pace	Viale caduti di Nassiriya
6	5	3	2	Giardini Scuola Boccardo	Via Lodolino
7	6	4	2	Parco Euronovi	Via dei cotonifici
8	5	3	2	Parco Nicolas Green	Viale caduti di Nassiriya
9	3	3	0	Parco XI Settembre	Via Giulio Verne
10	6	4	2	Via Donizetti	Via donizzetti
11	6	4	2	Via Giordano	Via Giordano
12	5	3	2	Area Viale Pinan Cichero	Viale Pinan Cichero
13	5	3	2	Giardini Unità d'Italia	Viale Saffi

SCHEDA PEBA – ANALISI ACCESSIBILITÀ PARCHI E AREE VERDI

N°1

DATI GENERALI
- Nome Parco: Area tra Asilo e Palazzetto
- Indirizzo: Viale Pinan Cichero

Sezione A – Disabilità motoria

A1 - ANALISI ACCESSI

- Parcheggi riservati: SI
- Collegamenti pedonali: SI
- Ingressi (larghezza, dislivelli, criticità): ADEGUATI

Punteggio: *2/2*

A2 - PERCORSI INTERNI

- Tipologia pavimentazione: /
- Larghezza: OK
- Pendenze: OK
- Criticità: NO

Punteggio: *1/2*

A3 - SERVIZI IGIENICI

Presenza e caratteristiche di accessibilità: NO

Punteggio: *0/2*

Sezione B – Disabilità Sensoriali

B1 - SEGNALETICA E ORIENTAMENTO

- Presenza segnaletica: NO
- Mappe: NO
- Percorsi tattili: NO

Punteggio: *0/2*

B2 - ILLUMINAZIONE E SICUREZZA

- Illuminazione percorsi: SI
- Ostacoli: NO

Punteggio: *2/2*

Sezione C - Altro

C1 - AREE FUNZIONALI

Aree giochi: SI
Aree sosta: SI
Attrezzature: SI
Criticità: SI

Punteggio: *1/2*

Punteggio Totale: *6/12*

Punteggio Accessibilità (A+B): *5/10*

SCHEDA PEBA – ANALISI ACCESSIBILITÀ PARCHI E AREE VERDI N°2

DATI GENERALI
- Nome Parco: Area Molinari
- Indirizzo:

Sezione A – Disabilità motoria

A1 - ANALISI ACCESSI

- Parcheggi riservati: NO
- Collegamenti pedonali: SI
- Ingressi (larghezza, dislivelli, criticità): ADEGUATI

Punteggio: *1/2*

A2 - PERCORSI INTERNI

- Tipologia pavimentazione: AUTOBLOCCANTI
- Larghezza: OK
- Pendenze: OK
- Criticità: NO

Punteggio: *1/2*

A3 - SERVIZI IGIENICI

Presenza e caratteristiche di accessibilità: NO

Punteggio: *0/2*

Sezione B – Disabilità Sensoriali

B1 - SEGNALETICA E ORIENTAMENTO

- Presenza segnaletica: NO
- Mappe: NO (Verificare se è stata realizzata)
- Percorsi tattili: NO

Punteggio: *0/2*

B2 - ILLUMINAZIONE E SICUREZZA

- Illuminazione percorsi: SI
- Ostacoli: NO

Punteggio: *2/2*

Sezione C - Altro

C1 - AREE FUNZIONALI

Aree giochi: NO
Aree sosta: SI (Panchina)
Attrezzature: SI (Fontanella)
Criticità: NO

Punteggio: *1/2*

Punteggio Totale: *5/12*

Punteggio Accessibilità (A+B): *4/10*

SCHEDA PEBA – ANALISI ACCESSIBILITÀ PARCHI E AREE VERDI N°3

DATI GENERALI
- Nome Parco: Area Via Pasubio – Via Dei Mille
- Indirizzo:

Sezione A – Disabilità motoria

A1 - ANALISI ACCESSI

- Parcheggi riservati: NO
- Collegamenti pedonali: SI
- Ingressi (larghezza, dislivelli, criticità): ADEGUATI

Punteggio: *1/2*

A2 - PERCORSI INTERNI

- Tipologia pavimentazione: AUTOBLOCCANTI
- Larghezza: OK
- Pendenze: OK
- Criticità: Pavimentazione disconnessa

Punteggio: *1/2*

A3 - SERVIZI IGIENICI

Presenza e caratteristiche di accessibilità: NO

Punteggio: *0/2*

Sezione B – Disabilità Sensoriali

B1 - SEGNALETICA E ORIENTAMENTO

- Presenza segnaletica: NO
- Mappe: NO
- Percorsi tattili: NO

Punteggio: 0*/2*

B2 - ILLUMINAZIONE E SICUREZZA

- Illuminazione percorsi: SI
- Ostacoli: NO

Punteggio: *2/2*

Sezione C - Altro

C1 - AREE FUNZIONALI

Aree giochi: NO
Aree sosta: SI (Panchine)
Attrezzature: NO
Criticità: NO

Punteggio: 1*/2*

Punteggio Totale: *5/12*

Punteggio Accessibilità (A+B): 4*/10*

SCHEDA PEBA – ANALISI ACCESSIBILITÀ PARCHI E AREE VERDI N°4

DATI GENERALI
- Nome Parco: Area Via Trieste – Via dei Mille
- Indirizzo:

Sezione A – Disabilità motoria

A1 - ANALISI ACCESSI

- Parcheggi riservati: NO
- Collegamenti pedonali: SI
- Ingressi (larghezza, dislivelli, criticità): Accesso con gradino da Via Trieste, presenza di rampa ma dall'attraversamento pedonale non vicinissimo (vedi mappa)

Punteggio: *1/2*

A2 - PERCORSI INTERNI

- Tipologia pavimentazione: AUTOBLOCCANTI
- Larghezza: OK
- Pendenze: OK
- Criticità: Pavimentazione disconnessa

Punteggio: *1/2*

A3 - SERVIZI IGIENICI

Presenza e caratteristiche di accessibilità: NO

Punteggio: *0/2*

Sezione B – Disabilità Sensoriali

B1 - SEGNALETICA E ORIENTAMENTO

- Presenza segnaletica: NO
- Mappe: NO
- Percorsi tattili: NO

Punteggio: *0/2*

B2 - ILLUMINAZIONE E SICUREZZA

- Illuminazione percorsi: SI
- Ostacoli: NO

Punteggio: *2/2*

Sezione C - Altro

C1 - AREE FUNZIONALI

Aree giochi: NO
Aree sosta: SI (Panchine)
Attrezzature: NO
Criticità: NO

Punteggio: *1/2*

Punteggio Totale: *5/12*

Punteggio Accessibilità (A+B): *4/10*

SCHEDA PEBA – ANALISI ACCESSIBILITÀ PARCHI E AREE VERDI

N°5

DATI GENERALI
- Nome Parco: Giardini della Pace
- Indirizzo:

Sezione A – Disabilità motoria

A1 - ANALISI ACCESSI

- Parcheggi riservati: NO
- Collegamenti pedonali: SI
- Ingressi (larghezza, dislivelli, criticità): ADEGUATI

Punteggio: *1/2*

A2 - PERCORSI INTERNI

- Tipologia pavimentazione: Asfalto e autobloccanti
- Larghezza: OK
- Pendenze: OK
- Criticità: Pavimentazione area giochi degradata

Punteggio: *1/2*

A3 - SERVIZI IGIENICI

Presenza e caratteristiche di accessibilità: NO

Punteggio: *0/2*

Sezione B – Disabilità Sensoriali

B1 - SEGNALETICA E ORIENTAMENTO

- Presenza segnaletica: NO
- Mappe: NO
- Percorsi tattili: NO

Punteggio: *0/2*

B2 - ILLUMINAZIONE E SICUREZZA

- Illuminazione percorsi: SI
- Ostacoli: NO

Punteggio: *2/2*

Sezione C - Altro

C1 - AREE FUNZIONALI

Aree giochi: SI
Aree sosta: SI
Attrezzature: NO
Criticità: NO

Punteggio: *1/2*

Punteggio Totale: *5/12*

Punteggio Accessibilità (A+B): *4/10*

SCHEDA PEBA – ANALISI ACCESSIBILITÀ PARCHI E AREE VERDI N°6

DATI GENERALI
- Nome Parco: Giardini Scuola Boccardo
- Indirizzo:

Sezione A – Disabilità motoria

A1 - ANALISI ACCESSI

- Parcheggi riservati: NO
- Collegamenti pedonali: SI
- Ingressi (larghezza, dislivelli, criticità): ADEGUATI

Punteggio: *1/2*

A2 - PERCORSI INTERNI

- Tipologia pavimentazione: AUTOBLOCCANTI
- Larghezza: OK
- Pendenze: OK
- Criticità: NO

Punteggio: *2/2*

A3 - SERVIZI IGIENICI

Presenza e caratteristiche di accessibilità: NO

Punteggio: *0/2*

Sezione B – Disabilità Sensoriali

B1 - SEGNALETICA E ORIENTAMENTO

- Presenza segnaletica: NO
- Mappe: NO
- Percorsi tattili: NO

Punteggio: *0/2*

B2 - ILLUMINAZIONE E SICUREZZA

- Illuminazione percorsi: SI
- Ostacoli: NO

Punteggio: 2/*2*

Sezione C - Altro

C1 - AREE FUNZIONALI

Aree giochi: NO
Aree sosta: SI (Panchine)
Attrezzature: NO
Criticità: NO

Punteggio: *1/2*

Punteggio Totale: *6/12*

Punteggio Accessibilità (A+B): *5/10*

SCHEDA PEBA – ANALISI ACCESSIBILITÀ PARCHI E AREE VERDI N°7

DATI GENERALI
- Nome Parco: Parco Euronovi
- Indirizzo:

Sezione A – Disabilità motoria

A1 - ANALISI ACCESSI

- Parcheggi riservati: SI
- Collegamenti pedonali: SI
- Ingressi (larghezza, dislivelli, criticità): ADEGUATO

Punteggio: *2/2*

A2 - PERCORSI INTERNI

- Tipologia pavimentazione: /
- Larghezza: OK
- Pendenze: OK
- Criticità: NO

Punteggio: *2/2*

A3 - SERVIZI IGIENICI

Presenza e caratteristiche di accessibilità: NO

Punteggio: *0/2*

Sezione B – Disabilità Sensoriali

B1 - SEGNALETICA E ORIENTAMENTO

- Presenza segnaletica: NO
- Mappe: NO
- Percorsi tattili: NO

Punteggio: *0/2*

B2 - ILLUMINAZIONE E SICUREZZA

- Illuminazione percorsi: SI
- Ostacoli: NO

Punteggio: *2/2*

Sezione C - Altro

C1 - AREE FUNZIONALI

Aree giochi: SI
Aree sosta: SI
Attrezzature: SI
Criticità: NO

Punteggio: *2/2*

Punteggio Totale: *8/12*

Punteggio Accessibilità (A+B): *6/10*

SCHEDA PEBA – ANALISI ACCESSIBILITÀ PARCHI E AREE VERDI N°8

DATI GENERALI
- Nome Parco: Parco Nicolas Green
- Indirizzo:

Sezione A – Disabilità motoria

A1 - ANALISI ACCESSI

- Parcheggi riservati: NO
- Collegamenti pedonali: SI
- Ingressi (larghezza, dislivelli, criticità): ADEGUATI

Punteggio: *1/2*

A2 - PERCORSI INTERNI

- Tipologia pavimentazione: ASFALTO
- Larghezza: OK
- Pendenze: OK
- Criticità: NO

Punteggio: *2/2*

A3 - SERVIZI IGIENICI

Presenza e caratteristiche di accessibilità: NO

Punteggio: *0/2*

Sezione B – Disabilità Sensoriali

B1 - SEGNALETICA E ORIENTAMENTO

- Presenza segnaletica: NO
- Mappe: NO
- Percorsi tattili: NO

Punteggio: *0/2*

B2 - ILLUMINAZIONE E SICUREZZA

- Illuminazione percorsi: SI
- Ostacoli: NO

Punteggio: *2/2*

Sezione C - Altro

C1 - AREE FUNZIONALI

Aree giochi: SI
Aree sosta: SI (Panchine)
Attrezzature: SI (Area cani recintata)
Criticità: NO

Punteggio: *1/2*

Punteggio Totale: *6/12*

Punteggio Accessibilità (A+B): *5/10*

SCHEDA PEBA – ANALISI ACCESSIBILITÀ PARCHI E AREE VERDI

N°9

DATI GENERALI
- Nome Parco: Parco XI Settembre
- Indirizzo:

Sezione A – Disabilità motoria

A1 - ANALISI ACCESSI

- Parcheggi riservati: NO
- Collegamenti pedonali: SI
- Ingressi (larghezza, dislivelli, criticità): ADEGUATI

Punteggio: *1/2*

A2 - PERCORSI INTERNI

- Tipologia pavimentazione: ASFALTO
- Larghezza: OK
- Pendenze: OK
- Criticità: NO

Punteggio: *2/2*

A3 - SERVIZI IGIENICI

Presenza e caratteristiche di accessibilità: NO

Punteggio: *0/2*

Sezione B – Disabilità Sensoriali

B1 - SEGNALETICA E ORIENTAMENTO

- Presenza segnaletica: NO
- Mappe: NO
- Percorsi tattili: NO

Punteggio: *0/2*

B2 - ILLUMINAZIONE E SICUREZZA

- Illuminazione percorsi: SI
- Ostacoli: NO

Punteggio: *0/2*

Sezione C - Altro

C1 - AREE FUNZIONALI

Aree giochi: NO
Aree sosta: SI (Area picnic non accessibile sopraelevata, presente una rampa ma non adeguata)
Attrezzature: SI
Criticità: SI

Punteggio: *1/2*

Punteggio Totale: *4/12*

Punteggio Accessibilità (A+B): *3/10*

SCHEDA PEBA – ANALISI ACCESSIBILITÀ PARCHI E AREE VERDI N°10

DATI GENERALI
- Nome Parco: Via Donizetti
- Indirizzo:

Sezione A – Disabilità motoria

A1 - ANALISI ACCESSI

- Parcheggi riservati: SI
- Collegamenti pedonali: SI
- Ingressi (larghezza, dislivelli, criticità): ADEGUATI

Punteggio: *2/2*

A2 - PERCORSI INTERNI

- Tipologia pavimentazione: ASFALTO
- Larghezza: OK
- Pendenze: OK
- Criticità: NO

Punteggio: *2/2*

A3 - SERVIZI IGIENICI

Presenza e caratteristiche di accessibilità: NO

Punteggio: *0/2*

Sezione B – Disabilità Sensoriali

B1 - SEGNALETICA E ORIENTAMENTO

- Presenza segnaletica: NO
- Mappe: NO
- Percorsi tattili: NO

Punteggio: *0/2*

B2 - ILLUMINAZIONE E SICUREZZA

- Illuminazione percorsi: SI
- Ostacoli: NO

Punteggio: *2/2*

Sezione C - Altro

C1 - AREE FUNZIONALI

Aree giochi: NO
Aree sosta: NO
Attrezzature: NO
Criticità: NO

Punteggio: *0/2*

Punteggio Totale: *6/12*

Punteggio Accessibilità (A+B): *6/10*

SCHEDA PEBA – ANALISI ACCESSIBILITÀ PARCHI E AREE VERDI N°11

DATI GENERALI
- Nome Parco: Via Giordano
- Indirizzo:

Sezione A – Disabilità motoria

A1 - ANALISI ACCESSI

- Parcheggi riservati: SI
- Collegamenti pedonali: SI
- Ingressi (larghezza, dislivelli, criticità): ADEGUATI

Punteggio: *2/2*

A2 - PERCORSI INTERNI

- Tipologia pavimentazione: ASFALTO
- Larghezza: OK
- Pendenze: OK
- Criticità: NO

Punteggio: *2/2*

A3 - SERVIZI IGIENICI

Presenza e caratteristiche di accessibilità: NO

Punteggio: *0/2*

Sezione B – Disabilità Sensoriali

B1 - SEGNALETICA E ORIENTAMENTO

- Presenza segnaletica: NO
- Mappe: NO
- Percorsi tattili: NO

Punteggio: *0/2*

B2 - ILLUMINAZIONE E SICUREZZA

- Illuminazione percorsi: SI
- Ostacoli: NO

Punteggio: *2/2*

Sezione C - Altro

C1 - AREE FUNZIONALI

Aree giochi: NO
Aree sosta: NO
Attrezzature: NO
Criticità: NO

Punteggio: *0/2*

Punteggio Totale: *6/12*

Punteggio Accessibilità (A+B): *6/10*

SCHEDA PEBA – ANALISI ACCESSIBILITÀ PARCHI E AREE VERDI N°12

DATI GENERALI
- Nome Parco: Viale Pinan Cichero e Via Don Pino Maggi
- Indirizzo:

Sezione A – Disabilità motoria

A1 - ANALISI ACCESSI

- Parcheggi riservati: SI
- Collegamenti pedonali: SI
- Ingressi (larghezza, dislivelli, criticità): ADEGUATI

Punteggio: *2/2*

A2 - PERCORSI INTERNI

- Tipologia pavimentazione: /
- Larghezza: OK
- Pendenze: OK
- Criticità: NO

Punteggio: *1/2*

A3 - SERVIZI IGIENICI

Presenza e caratteristiche di accessibilità: NO

Punteggio: *0/2*

Sezione B – Disabilità Sensoriali

B1 - SEGNALETICA E ORIENTAMENTO

- Presenza segnaletica: NO
- Mappe: NO
- Percorsi tattili: NO

Punteggio: *0/2*

B2 - ILLUMINAZIONE E SICUREZZA

- Illuminazione percorsi: SI
- Ostacoli: NO

Punteggio: *2/2*

Sezione C - Altro

C1 - AREE FUNZIONALI

Aree giochi: SI
Aree sosta: SI
Attrezzature: NO
Criticità: NO

Punteggio: *1/2*

Punteggio Totale: *6/12*

Punteggio Accessibilità (A+B): *5/10*

DATI GENERALI
- Nome Parco: Giardini Unità d'Italia
- Indirizzo:

Sezione A – Disabilità motoria

A1 - ANALISI ACCESSI

- Parcheggi riservati: SI
- Collegamenti pedonali: SI
- Ingressi (larghezza, dislivelli, criticità): ADEGUATI

Punteggio: *2/2*

A2 - PERCORSI INTERNI

- Tipologia pavimentazione: GHIAIA
- Larghezza: OK
- Pendenze: OK
- Criticità: NO

Punteggio: *1/2*

A3 - SERVIZI IGIENICI

Presenza e caratteristiche di accessibilità: NO

Punteggio: *0/2*

Sezione B – Disabilità Sensoriali

B1 - SEGNALETICA E ORIENTAMENTO

- Presenza segnaletica: NO
- Mappe: NO (Verificare se è stata realizzata)
- Percorsi tattili: NO

Punteggio: *0/2*

B2 - ILLUMINAZIONE E SICUREZZA

- Illuminazione percorsi: SI
- Ostacoli: NO

Punteggio: *2/2*

Sezione C - Altro

C1 - AREE FUNZIONALI

Aree giochi: NO
Aree sosta: SI (Panchina)
Attrezzature: NO
Criticità: NO

Punteggio: *1/2*

Punteggio Totale: *6/12*

Punteggio Accessibilità (A+B): *5/10*